

R5年度 土岐市通学路交通安全プログラム 要望書

学校名	番号	要望初年度	住所・場所	道路・河川名称	状況・危険な内容	対策の要望	管轄				点検結果 (対策内容) (R5.12.21 R6.1.11 合同点検実施)	対策進捗状況 (H.O.O.O時点)	(過去対策結果、対策等)
							学校	警察	県	市			
土岐津小	1	R5	土岐津町土岐口2009付近の歩道	県道421号	不二家から小学校前横断歩道まで、歩道が狭く、交通量が多いため危険。	ガードレールで仕切られた歩道を設置してほしい。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		現在の道路区域内では歩道を設置することは困難です。注意喚起のため、ポストコーンを設置します。		
土岐津小	2	R5	土岐津町土岐口888付近	自転車道路横の用水路	田植えの時期になると、水量が多くなり、大変危険。	用水路に蓋をしてほしい。	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		産業振興課へ情報提供済。 蓋掛けやスクリーンなどの対策は農場従事者との調整が必要。		
土岐津小	3	R5	県道武並土岐多治見線 土岐口北町交差点から館林建設まで	歩道の整備	歩道が狭く、通学路として使用していないため、遠回りして通学している。	通学路として使用できるよう歩車分離の歩道の整備をしてほしい。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			岐阜県確認済 新規事業箇所として採択されるよう要望します。		
下石小	1	R5	下石橋	妻木川にかかる下石橋 市道22379号	橋の上が狭いため、車とすれ違う際に児童と接触がおきそうで危険。通る車の速度が速い。	・児童が通学する際の優先的な目印として、または車が減速することを意識するためにカラー舗装をしてほしい。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		北側に外側線設置 学校:今後、地域・保護者と相談し、通学路の変更も検討。		
下石小	2	R5	陶史台 上り口	市道2244号	市道の端を1列に歩くよう指導しているが、車の速度が速い。すれ違いの時や雨天時(傘をさして通学)が特に危険。	一部、カラー舗装が途切れるところがあるので、車への注意喚起を含めてカラー舗装を延長してほしい。 カーブ減速対策として滑り止め舗装の協議を警察となされたと聞いたが、その後の結果を知りたい。					R5カラー舗装設置済 警察協議の結果カーブ減速対策として、外側線、センターライン減速マーク引き直し。 減速文字、減速マーク追加。		
妻木小	1	R5	妻木町2092付近 須後交差点(妻木新バイパス)	県道19号土岐足助線	土岐市総合グランドより妻木町に出る抜け道の交差点となり、朝は新バイパスに出る車が多い。見通しが悪い。妻木小学校の3分の1(75名)が通る横断歩道となる。地域の方も多く利用している。	信号機の設置を希望	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		今年度歩車道境界ブロックの上に反射錠を設置しました。 南進方向のみ、「学童・歩行者あり スピード落とせ！」の標識を設置します。		

追加

R5年度 土岐市通学路交通安全プログラム 要望書

学校名	番号	要望初年度	住所・場所	道路・河川名称	状況・危険な内容	対策の要望	管轄				点検結果 (対策内容) (R5.12.21 R6.1.11 合同点検実施)	対策進捗状況 (H.O.O.O時点)	(過去対策結果、対策等)
							学校	警察	県	市			
妻木小	2	R5	妻木町2351付近の交差点		土岐市総合グランドより妻木町に出る抜け道と平・山寺方面から出る車の合流地点となる。交通量も多い。	通学路であることを示し、車両への注意喚起のために、看板や通学路の道路標示がほしい。	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		学校 PTAで設置		
妻木小	3	R5	妻木町477-3付近(新妻木バイパス南最終地点)	県道19号土岐足助線	妻木新バイパスの最終地点となり、以前あった横断歩道がなくなってしまった。一緒に通学する班が、合流できなくなってしまった。通学以外にも、放課後や休日に子どもたちが道路を横断するためには、70m以上離れた横断歩道に行かなければならぬ。	妻木新バイパスの最終地点より先は、道が細くなり見通しが悪いため横断歩道は難しい。妻木新バイパスの最終地点手前に横断歩道が必要	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		(新たに道路管理者が実施することはありません。)		
妻木小	4	R5	妻木町475-1付近～妻木町46-3付近	県道19号土岐足助線	妻木新バイパス最終地点より南に向かう方向は、道が細くなり見通しが悪い。妻木新バイパス開通によって、交通量が増えている。しかし、道の両端の白線は、見えない状態である。	白線がほとんど見えないため、児童が歩く崇禪寺側の白線を目立つように引き直してほしい。できれば、緑色などのカラー塗装をしてほしい。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		北側の区画線を引き直すとともに、カラー舗装を施工します。		
妻木小	5	R5	妻木町160-2 奥田屋西側T字路		妻木新バイパス開通となり、多治見市笠原町に抜けていく車が増えた。奥田屋前のT字路では、その児童が登校する時には、その道を横断する。児童が横断することを運転手に知らせる手段がほしい。	通学路と分かるようにカラー塗装、または、通学路の注意喚起舗装、または、白線がほしい。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		北側と西側の一部外側線、T字マーク引き直し。 南側歩行側引き直し。		
妻木小	6	R5	妻木町1323-1付近 交差点 八幡入口	県道19号土岐足助線	妻木新バイパスと平口バス停への道路との交差点であり、妻木町の東側の住人が平口バス停へ抜けたり土岐市街に北側へ行ったりする。交通量も多い。八幡口交差点の街頭が暗いので、薄暗くなると歩行者が確認しにくい。	信号の設置(点滅か押しボタン)、新バイパスに入る脇道に「止まれ」のマーク、横断歩道手前に横断歩道が分かるカラー塗装を要望	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		交差点の前後にカラー舗装を施工します。		

R5年度 土岐市通学路交通安全プログラム 要望書

学校名	番号	要望初年度	住所・場所	道路・河川名称	状況・危険な内容	対策の要望	管轄				点検結果 (対策内容) (R5.12.21 R6.1.11 合同点検実施)	対策進捗状況 (H.O.O時点)	(過去対策結果、対策等)
							学校	警察	県	市			
妻木小	7	R5	妻木町1192付近		妻木川を渡った道から八百晉の方向に行く交差点は、見通しが悪い。児童が出てくることに気づきにくい。	児童横断が分かる表示やカラー舗装が必要	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	警察:横断歩道設置不可。のぼり旗を設置してはどうか。		
妻木小	8	R5	妻木町1767付近～妻木町1902付近		門田地区の児童の通学路である。下石地区に抜ける道となっており、交通量も多い。車がすれ違えるほど、道幅は広いが、道に歩行者用の白線がない。	地図②A～Bの道は東側に白線、B～Cの道は両端に白線がほしい。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	側溝があり歩く目安になるため交差点部に外側線設置。 AB路線の一部は幅員が狭いため設置不可。		
妻木小	9	R5	妻木町847-4付近～妻木町780-2(平口バス停まで)		工業組合から平口バス停までの道の左側を歩くことによって、後ろから車がきていることに気づきにくい。	道の児童が登校で歩く北側に白線、カラー塗装がほしい。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	北側外側線設置		
妻木小	10	R5	妻木町3245-1-257付近 山道にある階段		階段が木になっているので、凍結時滑る。木も腐っている。階段から狭い道を渡るので、カーブしているので車が急にくると危ない。	木の階段の改善。階段を降りた後から道を渡るので、コーンを設置するなど、子どもが横断する目印が欲しい。	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	市:法定外道路(赤道)であり、地域住民の公共の用途に使用されているため、地元での管理をお願いしています。 なお、地元での管理を補助する制度として原材料等支給制度がありますのでご活用下さい。 学校:対応を検討		
妻木小	11	R5	妻木町3247-286 市営西陵住宅5より 南方の山道へ		コンビニのごみが捨てられている。何年も前から続いている。ごみをよけて、登校しなければならない。	「ゴミをすてるな」「通学路」などの看板を設置してほしい。	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	生活環境課に情報提供済 学校:写真で証拠を集めて警察に相談。		

R5年度 土岐市通学路交通安全プログラム 要望書

学校名	番号	要望初年度	住所・場所	道路・河川名称	状況・危険な内容	対策の要望	管轄				点検結果 (対策内容) (R5.12.21 R6.1.11 合同点検実施)	対策進捗状況 (H.O.O.O時点)	(過去対策結果、対策等)
							学校	警察	県	市			
濃南小・中	1	R5	土岐市鶴里町柿野954	国道363号	交通量が多く、スピードを出している車が多い。道がカーブしているため、カーブを曲がらないと横断歩道の存在に気付かない。現在、横断歩道前に菱形のマークがあり、注意喚起を促しているが、歩行の際に不安を感じる。	注意喚起の看板を設置してほしい。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		交差点にカラー舗装を施工します。		
濃南小・中	17	R5	土岐市鶴里町柿野954	国道363号	豊田方面から自転車で登校する中学生が横断歩道を渡る際、右手側の曾木方面の見通しが悪い。右手側にカーブミラーがあるが、現在の物では先がしっかりと見えないため、不安を感じる。	カーブの先までしっかりと確認できるようカーブミラーを増設してほしい。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		カーブミラーを増設します。		
濃南小・中	2	R5	土岐市鶴里町細野121周辺 濃南グランド入口～濃南小学校駐車場周辺	国道363号	中学生が自転車で通行するが、歩道がない。路側帯が狭く、雑草が伸びると車道へはみ出さなければならないので危険。	スピードを上げて通行する車が多いため、ドライバーへの注意喚起の看板設置をしてほしい。 1年に1度草刈りが実施されるが、その他に2回以上の草刈りを実施してほしい。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		草刈りを実施するとともに、地権者の了解が得られれば防草対策を実施します。		
駄知小	1	R5	土岐市駄知町1858-1	正門付近	地面の表示が消えかかっているため、歩道と車道の区別が見えにくくなっている。ここは、毎朝かなりの児童が通行するところなので、早急の対応をお願いしたい。	再度、舗装の白線と内側の緑色を塗りなおしてほしい。	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	白線引き直し対応済。 カラー舗装引き直し。		
駄知小	2	R5	土岐市駄知町1801-1	第1階段を降りたところ	この坂は傾斜が強いため、雨や雪のときに子どもたちがよく転び、けがをしている。早急に対応して、安全な登校ができるようにしたい。	スプレーのものを吹き付けることで滑り止めとなるものがあると聞いている。そうしたものを市で対応願いたい。	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	すべり止め塗料の塗布を検討します。 まず一番勾配のある上部に塗布し、効果を確認します。		
駄知小	3	R5	土岐市駄知町1320-2	公民館近くの横断歩道	片方が家が建っており、見通しが悪い。ここを抜け道として通る車の往来が多く、スピードも速いことがある。見通しが悪いため、子どもと車の接触が懸念される。(以前、事故があったとの話もある)	横断歩道を渡った後に、カーブミラーを設置する。車も子どもも互いの状況を確認できるため、認識することで事故を防止できる。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	警察：付近停止線、ダイヤ等の塗り直し検討 市：減速マーク塗り直し カーブミラーは車対車の対策として目視での確認が困難な箇所に設置します。		

R5年度 土岐市通学路交通安全プログラム 要望書

学校名	番号	要望初年度	住所・場所	道路・河川名称	状況・危険な内容	対策の要望	管轄				点検結果 (対策内容) (R5.12.21 R6.1.11 合同点検実施)	対策進捗状況 (H.O.O時点)	(過去対策結果、対策等)
							学校	警察	県	市			
駄知小	4	R5	土岐市駄知町185 8-1	第1階段	年数がたっておりかなり経年劣化が激しい。そのため、凹んでいる部分があり、段差ができ、躊躇している。また手すりが1つのみで、登下校で手すりがかぶり、手すりを使わないで降りるために転倒の心配もある。転倒先が林の方だと整備されてないためかなり危険である。この階段はかなり多くの児童が活用している。	手すりを確認し、補修工事をお願いしたい。全体的に点検をしてもらい、躊躇しているところをしっかりと補修したい。また手すりは両サイドにつけるか、林川にもう1つ取り付けると安全である。	<input checked="" type="radio"/>			<input checked="" type="radio"/>	階段補修を実施します。		
駄知小	5	R5	土岐市駄知町1040 付近	白山神社のすぐ下	道幅がとても狭く、歩道があるが、カーブに差し掛かったところから緑色が塗っていない。運転手からの視認性を上げることや子供も安全に意識して歩道内を歩くために、緑色がさらにあるとよい。	カーブの入り口から出口までの20m程度を緑で塗ってほしい。また白線も消えかかっているところはしっかりと塗ってほしい。	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		白線引き直しとカラー舗装延伸。		
肥田小	1	R4	土岐市肥田町肥田 2269-1付近 肥田小学校東側の階段	階段	全105段のうち、82段の踏板が下がっている。深いところでは、5cm程度の沈み込みがあり、児童がつま先をひっかけ転倒する。	踏板を上げる。もしくは、階段全体を作り直す。					R4対応済		
肥田小	2	R4	土岐市肥田町肥田 2279-1付近		過去に実施したカラー塗装が摩耗等により無くなっている。	カラー塗装をし直す。					警察より、横断を促すような法定外標示は設置不可。		
肥田小	3	R4	土岐市肥田町肥田 2544-7付近	弓取橋	欄干が低い。川をのぞき込めば、落下する危険性が高い。歩道が狭い。 平成27年度より改築計画中と回答をいただき、平成30年度より長寿命化計画にて調査中の回答をいたいでいる。	欄干が高く、歩道の幅が広い橋に架け替えていただきたい、計画中、調査中のことが進行することを要望します。					R元年度実施した点検の結果、緊急性が高くなっている結果に至ったため、近々での架け替え工事の予定はありません。概ね5年に1回点検をしており次回はR6年度実施予定です。		

R5年度 土岐市通学路交通安全プログラム 要望書

学校名	番号	要望初年度	住所・場所	道路・河川名称	状況・危険な内容	対策の要望	管轄				点検結果 (対策内容) (R5.12.21 R6.1.11 合同点検実施)	対策進捗状況 (H.O.O.O時点)	(過去対策結果、対策等)
							学校	警察	県	市			
肥田小	4	R5	土岐市肥田町肥田2206-1「ローソン土岐肥田町店」周辺 歩道橋		冬季、路面の凍結が激しい。手すりが取り付けられている箇所とそうでない箇所がある。	凍結防止策を施してもらいたい。すべてに手すりをつけてもらいたい。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		凍結時の安全確保のため、すべての階段部に手すりを設置します。		
肥田小	5	R5	土岐市肥田町肥田2206-1「ローソン土岐肥田町店」周辺 歩道		崖への転落や車両との接触が心配される。	歩道の脇(山との際・歩道と車道との間)にガードレールを設置していただきたい。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		既存の転落防止は高さが不足しているため、ガードパイプを改善します。		
泉小	1	R5	土岐市泉町定林寺283-4付近		民家の近くにある岩石の壁が崩れかかり、一部が道路上に落ちている。	崩れないようにしてほしい。					構造物は個人所有なため、所有者へ対策を依頼済み		
泉小	2	R5	土岐市泉町寺田付近		白線とその内側の赤いゾーンが消えかけていく。	塗り直してほしい。					R5対応済		
泉小	3	R5	土岐市泉町久尻32-11付近	駅前中央通りの横断歩道(伊野川近く)	特に朝、スピードを落とさず突っ切ってくる車が多く危険。	啓発の掲示を設置してほしい。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		交差点の前後にカラー舗装を施工します。		
泉小	4	R5	土岐市泉町久尻617-10付近	土岐市駅近くの踏切前	信号がなく、3方向から車が来る。	信号設置希望。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		警察:踏切近接のため信号設置不可 市:外側線、センターライン、破線、ドット線引き直し。 ゼブラゾーンにポストコーン設置。		

R5年度 土岐市通学路交通安全プログラム 要望書

学校名	番号	要望初年度	住所・場所	道路・河川名称	状況・危険な内容	対策の要望	管轄				点検結果 (対策内容) (R5.12.21 R6.1.11 合同点検実施)	対策進捗状況 (H.O.O.O時点)	(過去対策結果、対策等)
							学校	警察	県	市			
泉小	5	R5	土岐市泉町河合89 6-1付近		側溝の蓋を踏むとガタガタ動き、また隙間がある。	安全に歩けるよう補修してほしい。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		側溝蓋の補修を実施します。 北側の区画線を引き直します。		
泉小	6	R5	土岐市泉西窯町4- 27		朝、交通量が多いが、交差点に横断歩道がないので危険。	横断歩道を設置してほしい。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	警察:横断歩道設置済み			
泉小	7	R5	土岐市泉大島町5 丁目7付近		学校のグラウンドへ続く歩道橋の手前の道で、塞ぐか、注意喚起の掲示をしてほしい。右側の端に落ちそうな場所がある。						R4自治会要望にて回答済 落下しないように気を付けて通行するよう、学校を通じて児童に啓発・指導します。		
泉小	8	R5	土岐市泉中窯町3 丁目35-2付近		横断歩道の右側に高い壁があり見通しが悪い。左側からくる車はカーブミラーがあるので察知できるが、右側にはない。	道路の右側にカーブミラー設置希望。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	市:見通しが良いことと、歩行者のためには設置しない。 警察:見通し良いため設置必要無し。 カーブミラーは車対車の対策として目視での確認が困難な箇所に設置します。			泉小⑩
泉小	9	R5	土岐市泉中窯町3 丁目35-2付近		通学路の白線と赤色のゾーンが、かすれて消えかかっている。	塗り直してほしい。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	白線を東側に移設			
泉小	10	R5	土岐市泉中窯町3 丁目35-2付近		横断歩道が、登校時の通学路側にない。	横断歩道設置希望。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	警察:横断歩道設置不可。東側の横断歩道を利用。 学校:西窯公園付近から学校までの通学路の見直しを図る。一番安全に横断できる場所と歩く方向を検討する。			泉小⑧

R5年度 土岐市通学路交通安全プログラム 要望書

学校名	番号	要望初年度	住所・場所	道路・河川名称	状況・危険な内容	対策の要望	管轄				点検結果 (対策内容) (R5.12.21 R6.1.11 合同点検実施)	対策進捗状況 (H.O.O.O時点)	(過去対策結果、対策等)
							学校	警察	県	市			
泉西小	1	R5	泉が丘1丁目167～169番地	道路	側溝のグレーチングがないところがあり、溝に落ちると大変危険である。	グレーチングがないところにグレーチングを設置してほしい。落ちているところは、設置しなおしてほしい。					R5対応済		
泉西小	2	R5	泉町大坪1169-14から1169-1	道路	道路幅が入り口と出口周辺が、非常に狭い。車と人がすれ違う時危険である。	グリーンベルトを地面につけてほしい。児童の歩く部分に白線をつけてほしい。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		市：ア～イ幅員が狭く白線設置不可 イ見通し良く車も少ないため不設置 ウ通学路外		
泉西小	3	R5	泉町寺下町1丁目18から19号線までの道路	道路	道路が狭く、白線が曲がる部分しかないので危険である。	曲線だけでなく、まっすぐの道にも白線をつけてほしい。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		テニスコート前の交差点について 警察：交差点表示が不適切 市：破線を消して、巻き込みと十字を設置(北西側)		
泉西小	4	R5	泉町寺下1丁目18番地から、町寺下3丁目19番地まで、	道路	多くの児童が歩く場所であるが、道が狭く、十字になっているところは、見通しも大変悪い。	グリーンベルトを地面につけてほしい。特に長養寺の交差点と寺下1丁目のユキエ美容室のところには、「飛び出し危険」看板を設置してほしい。長養寺の交差点に横断歩道をつけてほしい。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		周囲交差点を確認し、巻き込み十字が必要な箇所に設置		
泉西小	5	R5	泉大坪町2丁目22番地横の道路から、寺下町3丁目13番地をまわり19番地への道路	道路	曲がった細い道なので、急に車が来ると危険である。	グリーンベルトを地面につけてほしい。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		市：車通りが少なく危険性が少ない。 警察：下校中の児童が広がっていた。 学校：登下校のルールを見童へ周知		
泉西小	6	R5	泉町久尻866-2のT字路	道路	朝の登校時に、抜け道のため、北方向からくる車がスピードを出して通るため、危険。	「飛び出し危険」看板を設置してほしい。また、この付近全体にグリーンベルトを地面につけてほしい。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		市：巻き込み線の設置(北西側) 学校：看板は学校、PTA		

R5年度 土岐市通学路交通安全プログラム 要望書

学校名	番号	要望初年度	住所・場所	道路・河川名称	状況・危険な内容	対策の要望	管轄				点検結果 (対策内容) (R5.12.21 R6.1.11 合同点検実施)	対策進捗状況 (H.O.O.O時点)	(過去対策結果、対策等)
							学校	警察	県	市			
泉西小	7	R5	泉西山町3丁目1 6番地横の西山橋	河川	ここは、ごみ収集場所であり、分団の集合場所である。児童が、出発するまでの時間飛び出しなどの危険がある。	飛び出し危険などのドライバーにわかる看板を設置をしてほしい。	○			○	学校:集合場所での過ごし方を児童へ周知		
泉西小	8	R5	泉西山町2丁目7 74番地	道路	昨年度、児童が飛び出しをして、交通事故のあった場所である。複雑な交差点である。	この交差点全体にグリーンベルトをつけてほしい。	○	○		○	警察:交差点形状不備 市:ゼブラゾーン、T字マークを設置し車の動きを誘導する		
泉西小	9	R5	泉町久尻1429-109 久尻ため池	ため池崖	久尻ため池に手すり(柵)があるが、高さが低く、壊れている。 崖が崩れそうで、大雨が降ると危険である。	児童が落ちないように、高くて、頑丈な柵をつけてほしい。 崩れないように大至急で、直してほしい。	○			○	市:(ため池の柵について) 仮設バリケードの設置を検討します。 学校:崖は個人所有地となるため、所有者にお願いをします。		
肥田中	1	R5	肥田中学校「たしかめ坂」登り口付近	市道71786号	生徒が、ひだ保育園駐車場側の歩道から「たしかめ坂」へ横断するが、自動車の往来があり危険がある。	横断歩道をつけてほしい。	○	○		○	警察:カーブの途中、勾配があるため横断歩道設置不可 学校:通行車両は限定的のため注意喚起 市:減速マーク引き直し、新規設置		