

5. 小中学校及び幼稚園の耐震診断実施結果について

●【表の見方について】

-  : 耐震工事が必要な建築物(下石幼稚園 1棟)
- 診断対象となる棟 : 新耐震基準以前の建築物であり、非木造の場合は2階以上または200㎡超の棟、木造の場合は3階以上または500㎡超の棟
(200㎡以下の建築物であっても、200㎡超の建築物と同棟で耐震診断を実施することが望ましいものについては含む)
- 面積 : 文部科学省による施設台帳上の面積を表示。
- Is値 : 建築物の耐震性を表す指標で、各方向、各階ごとに算出した数値(構造耐震指標)
- 耐震補強工事の要、不要の判定 : Is値が0.7未満は耐震補強工事が必要。
(文部科学省基準 : 公立学校施設に係る大規模地震対策関係法令及び地震対策関係法令の運用細目 : S55.7.23 文管助第217号)

※耐震診断は、診断基準、診断ソフトが年々更新されており、補強計画、補強設計の際に再度耐震診断を実施します。

●小中学校、幼稚園の耐震化率(平成28年4月1日現在)

①小学校

小学校棟数計 = 30棟(校舎・地域学校連携施設+屋内運動場)
内、耐震補強工事の必要な棟数 = 0棟
(耐震化率) = 100%

②中学校

中学校棟数計 = 25棟(校舎+屋内運動場・柔剣道場)
内、耐震補強工事の必要な棟数 = 0棟
(耐震化率) = 100%

③幼稚園

幼稚園棟数計 = 7棟
内、耐震補強工事の必要な棟数 = 1棟
(耐震化率) = 85.7%

小中学校・幼稚園計

棟数合計 = 62棟(校舎・地域学校連携施設+屋内運動場・柔剣道場)
内、耐震補強工事の必要な棟数 = 1棟
(耐震化率) = 98.3%

小学校の耐震診断実施結果について

平成28年4月1日現在

| 学校名 | 棟番号 | 施設名 | 建築年月 | 面積(m ²) | 階数 | 建築構造 | 耐震診断実施年度 | 最小のIs値 | 耐震補強工事 | | | |
|------|-----|--------------------------|--------|---------------------|----|------|----------|--------|--------|----|------|---------|
| | | | | | | | | | 要 | 不要 | 工事年度 | 補強後のIS値 |
| 土岐津小 | 校29 | 普通教室棟(北舎) | H25.3 | 1,883 | 2 | R | - | - | | ○ | | |
| | 校20 | 普通・特別教室棟(南舎西) | S58.3 | 727 | 3 | R | - | - | | ○ | | |
| | 校22 | 管理・特別教室棟(中舎) | S58.9 | 770 | 2 | R | - | - | | ○ | | |
| | 校23 | 普通・特別教室棟(中舎北) | S58.9 | 685 | 2 | R | - | - | | ○ | | |
| | 校28 | 普通・特別教室棟(南舎東) | S58.3 | 1,970 | 3 | R | - | - | | ○ | | |
| | 屋17 | 屋内運動場 | S51.2 | 1,002 | 1 | S | H17 | 0.39 | 済 | | H20 | 0.79 |
| 小計 | 6 | | | 7,037 | | | | | 0 | 6 | | |
| 下石小 | 校23 | 管理・普通・特別教室棟 | H13.11 | 2,652 | 3 | R | - | - | | ○ | | |
| | 校24 | 普通・特別教室棟 | H13.11 | 1,899 | 3 | R | - | - | | ○ | | |
| | 屋20 | 屋内運動場 | H2.1 | 912 | 1 | S | - | - | | ○ | | |
| 小計 | 3 | | | 5,463 | | | | | 0 | 3 | | |
| 妻木小 | 校7 | 普通・特別教室棟(北舎) | S40.3 | 1,179 | 3 | R | H15 | 0.30 | 済 | | H24 | 0.78 |
| | 校16 | 管理・普通・特別教室棟(南舎) | S52.3 | 2,037 | 3 | R | H18 | 0.35 | 済 | | H23 | 0.78 |
| | 校20 | 多目的教室棟 | H6.3 | 519 | 2 | W | - | - | | ○ | | |
| | 校21 | プール専用付属室 | H16.3 | 277 | 1 | R | - | - | | ○ | | |
| | 屋18 | 屋内運動場 | S55.3 | 904 | 1 | S | H17 | 0.47 | 済 | | H22 | 0.89 |
| 小計 | 5 | | | 4,916 | | | | | 0 | 5 | | |
| 濃南小 | 校1 | 管理・普通・特別教室棟 | H27.3 | 1,801 | 2 | W | - | - | | ○ | | |
| | 校2 | 多目的教室棟 | H27.3 | 360 | 2 | W | - | - | | ○ | | |
| | 校3 | 廊下棟 | H27.3 | 133 | 2 | S | - | - | | ○ | | |
| 小計 | 3 | | | 2,161 | | | | | 0 | 3 | | |
| 駄知小 | 校1 | 管理・普通・特別教室棟(北舎) | S49.7 | 6,185 | 3 | R | H15 | 0.46 | 済 | | H26 | 0.78 |
| | 屋6 | 屋内運動場 | S50.3 | 1,002 | 1 | S | H17 | 0.40 | 済 | | H20 | 0.95 |
| 小計 | 2 | | | 7,187 | | | | | 0 | 2 | | |
| 肥田小 | 校15 | 管理・普通・特別教室棟(東舎) | S52.3 | 2,150 | 3 | R | H18 | 0.31 | 済 | | H22 | 0.77 |
| | 校20 | 普通教室棟(西舎) | S52.3 | 1,736 | 4 | R | H18 | 0.25 | 済 | | H22 | 0.77 |
| | 屋17 | 屋内運動場 | S52.11 | 815 | 1 | S | H17 | 0.46 | 済 | | H20 | 0.96 |
| 小計 | 3 | | | 4,701 | | | | | 0 | 3 | | |
| 泉小 | 校25 | 普通・特別教室棟(東舎) 地域学校連携施設 | H17.12 | 5,131 | 3 | R | - | - | | ○ | | |
| | 校29 | 管理・普通・特別教室棟(西舎) | H17.12 | 2,014 | 3 | R | - | - | | ○ | | |
| | 校26 | プール付属棟 | H17.3 | 346 | 2 | R | - | - | | ○ | | |
| | 屋20 | 屋内運動場 | S55.3 | 1,007 | 1 | S | H17 | 0.55 | 済 | | H22 | 0.93 |
| 小計 | 4 | | | 8,498 | | | | | 0 | 4 | | |
| 泉西小 | 校1 | 普通・特別教室棟(北舎西) | S56.7 | 1,479 | 3 | R | H18 | 0.50 | 済 | | H27 | |
| | 校3 | 普通・特別教室棟(北舎東) | S56.7 | 1,308 | 3 | R | H18 | 0.43 | 済 | | H27 | |
| | 校8 | 管理・普通・特別教室棟(南舎) | S56.3 | 1,685 | 4 | R | H18 | 0.43 | 済 | | H27 | |
| | 屋2 | 屋内運動場 | S56.3 | 1,030 | 1 | S | H17 | 0.55 | 済 | | H22 | 0.92 |
| 小計 | 4 | | | 5,502 | | | | | 0 | 5 | | |

※Is値は小数点第3位を切り捨て

中学校の耐震診断実施結果について

平成28年4月1日現在

| 学校名 | 棟番号 | 施設名 | 建築年月 | 面積(m ²) | 階数 | 建築構造 | 耐震診断実施年度 | 最小のIs値 | 耐震補強工事 | | | |
|------|-----|--------------|-------|---------------------|----|------|----------|--------|--------|----|------|---------|
| | | | | | | | | | 要 | 不要 | 工事年度 | 補強後のIS値 |
| 土岐津中 | 校18 | 普通・特別教室棟(北舎) | S61.3 | 2,955 | 3 | R | - | - | | ○ | | |
| | 校19 | 管理・特別教室棟(南舎) | S61.3 | 1,139 | 2 | R | - | - | | ○ | | |
| | 屋25 | 屋内運動場 | S62.2 | 955 | 1 | S | - | - | | ○ | | |
| 小計 | 3 | | | 5,049 | | | | | 0 | 3 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|----------|-------|-------|---|---|-----|------|---|---|-----|------|
| 西陵中 | 校15 | 管理棟 | S53.5 | 970 | 2 | R | H18 | 0.67 | 済 | | H23 | 0.79 |
| | 校27 | 普通・特別教室棟 | H11.8 | 5,095 | 3 | R | - | - | | ○ | | |
| | 校28 | 廊下棟 | H11.8 | 29 | 1 | R | - | - | | ○ | | |
| | 屋10 | 屋内運動場 | S41.3 | 1,067 | 1 | S | H7 | 1.13 | | ○ | | |
| | 屋26 | 柔剣道場 | H3.3 | 429 | 1 | S | - | - | | ○ | | |
| 小計 | 5 | | | 7,590 | | | | | 0 | 5 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|--------------|-------|-------|---|---|----|---|---|---|----|------|
| 濃南中 | 校14 | 普通・特別教室棟(北舎) | S63.3 | 1,258 | 2 | R | - | - | | ○ | | |
| | 校15 | 管理・特別教室棟(南舎) | S63.3 | 884 | 2 | R | - | - | | ○ | | |
| | 校16 | 特別教室棟 | S63.3 | 149 | 1 | R | - | - | | ○ | | |
| | 屋9 | 屋内運動場 | S44.3 | 729 | 1 | S | H7 | | 済 | | H9 | 1.57 |
| | 屋17 | 柔剣道場 | H2.2 | 428 | 1 | S | - | - | | ○ | | |
| 小計 | 5 | | | 3,448 | | | | | 0 | 5 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----------|------|-------|---|---|---|---|---|---|--|--|
| 駄知中 | 校25 | 普通・特別教室棟 | H3.7 | 3,434 | 3 | R | - | - | | ○ | | |
| | 校26 | 特別教室棟(南舎) | H3.7 | 720 | 2 | R | - | - | | ○ | | |
| | 屋29 | 屋内運動場 | H4.3 | 1,056 | 1 | R | - | - | | ○ | | |
| | 屋30 | 柔剣道場 | H4.3 | 384 | 1 | R | - | - | | ○ | | |
| 小計 | 4 | | | 5,594 | | | | | 0 | 4 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|--|--|
| 肥田中 | 校18 | 管理・普通・特別教室棟 | S60.2 | 2,937 | 3 | R | - | - | | ○ | | |
| | 校19 | 特別教室棟 | S60.2 | 202 | 1 | R | - | - | | ○ | | |
| | 屋23 | 屋内運動場・柔剣道場 | H5.8 | 1,293 | 1 | R | - | - | | ○ | | |
| 小計 | 3 | | | 4,432 | | | | | 0 | 3 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--------------|--------|-------|---|---|-----|------|---|---|-----|------|
| 泉中 | 校10 | 特別教室棟 | S37.1 | 722 | 2 | R | H18 | 0.48 | 済 | | H26 | 0.79 |
| | 校16 | 普通教室棟(北舎) | S48.7 | 2,678 | 3 | R | H15 | 0.64 | 済 | | H26 | 0.78 |
| | 校27 | 普通・特別教室棟(南舎) | S63.11 | 2,082 | 3 | R | - | - | | ○ | | |
| | 校28 | 管理・特別教室棟(中舎) | S63.11 | 1,387 | 2 | R | - | - | | ○ | | |
| | 屋29 | 屋内運動場・格技場 | S63.12 | 1,668 | 2 | S | - | - | | ○ | | |
| 小計 | 5 | | | 8,537 | | | | | 0 | 5 | | |

※Is値は小数点第3位を切り捨て

幼稚園の耐震診断実施結果について

平成28年4月1日現在

| 学校名 | 棟番号 | 施設名 | 建築年月 | 面積(m ²) | 階数 | 建築構造 | 耐震診断実施年度 | 最小のIs値 | 耐震補強工事 | | | |
|--------|-----|-----|--------------|---------------------|----|------|----------|--------|--------|----|------|---------|
| | | | | | | | | | 要 | 不要 | 工事年度 | 補強後のIS値 |
| 土岐津幼稚園 | 校1 | 本棟 | S47.3 | 647 | 2 | R | H19 | 0.98 | | ○ | | |
| 小計 | 1 | | | 647 | | | | | 0 | 1 | | |
| 下石幼稚園 | 校1 | 本棟 | S48.2 | 568 | 2 | R | H19 | 0.68 | ○ | | | |
| 小計 | 1 | | | 568 | | | | | 1 | 0 | | |
| 妻木幼稚園 | 校1 | 本棟 | S49.6 | 582 | 2 | R | H19 | 0.83 | | ○ | | |
| 小計 | 1 | | | 582 | | | | | 0 | 1 | | |
| 駄知幼稚園 | 校1 | 本棟 | S53.3 | 921 | 1 | R | H19 | 0.81 | | ○ | | |
| 小計 | 1 | | | 921 | | | | | 0 | 1 | | |
| 肥田幼稚園 | 校4 | 本棟 | S51.2 | 473 | 1 | R | H19 | 1.03 | | ○ | | |
| 小計 | 1 | | | 473 | | | | | 0 | 1 | | |
| 泉幼稚園 | 校1 | 本棟 | S53.3 | 736 | 1 | R | H19 | 0.93 | | ○ | | |
| 小計 | 1 | | | 736 | | | | | 0 | 1 | | |
| 泉西幼稚園 | 校1 | 本棟 | S56.3(S59.3) | 569 | 1 | R | - | - | | ○ | | |
| 小計 | 1 | | | 569 | | | | | 0 | 1 | | |

※Is値は小数点第3位を切り捨て

※泉西幼稚園の本棟についてはS56.3建築だが、S59.3の増築時に新基準での確認がされているため、新基準対応となっている。