

R6年度 土岐市通学路交通安全プログラム 要望書

学校名	番号	要望 初年度	住所・場所	道路・河川 名称	状況・危険な内容	対策の要望	管轄				点検結果 (対策内容) (H○.○.○合同点検実施)	対策進捗状況 (H○.○.○時点)	(過去対策結果, 対策等)
							学校	警察	県	市			
土岐津小	1	R6	土岐津町土岐口 2225-6	明楽寺川	交通量が多く、横断歩道無し	横断歩道の設置、または注意喚起のためのカラー舗装やスクールゾーンなどの設置。	○	○		○	市:待場を設けることができないので横断歩道の設置はできません。対策として交差点手前に減速マークを設置します。 学校:通学路看板の設置を学校、PTAで検討します。		
土岐津小	2	R6	土岐津町土岐口 2041-7	中学校下交差点	交通量が多く、横断歩道無し	交通量が大変多い。また土岐ヶ丘方面児童数が増え、登校分団が集中するため、大変危険である。横断歩道を設置して欲しい。	○	○		○	市:東西の方向には待場を設けることができないので横断歩道の設置はできません。 南北の方向は大型車の通行ができなくなるため設置できません。 学校:安全に登下校できるように、注意喚起と安全指導をします。		
土岐津小	3	R6	土岐津町土岐口 793-1	サイクリングロードとの交差点	S字カーブとなっており、見通しが悪く大変危険である。	児童が登下校する際の優先的な目印や車が減速するために注意を喚起する表示の設置。	○	○		○	警察:横断歩道手前には予告表示として◇マークが表示されています。 更なる対策が必要である場合、道路管理者で警戒標識の設置、カラー舗装等を検討願います。		
土岐津小	4	R6	土岐口中町6-41	妻木川古井橋北	交通量が多く、横断歩道無し	横断歩道を設置して欲しい。	○	○		○	市:待場を設けることができないので横断歩道の設置はできません。 通学路と待場を確認し、安全に登下校できるように変更します。		
下石小	1	R6	下石町1100-1 下石小学校前	アルプス階段前道路	下石小全児童が利用する通路になるが、横断歩道がないため、カラー舗装で車への注意喚起を働きかけてきた。 通学児童の横断と車が交差するため、スピードを出して通過しようとする車が多くて危険。	カラー舗装が見えにくくなっているため、あらたに舗装してほしい。 横断歩道がつくれるならお願いしたい。	○	○		○	市:現在車道内に横断部を認識させるためのカラー舗装は行っていないので、車道内のカラー舗装の塗り直しはできません。また、待場のスペースを確保することができないので横断歩道の設置はできません。 車のスピードを減速させる対策として、外側線の内側にドット線(破線)を新設します。		

R6年度 土岐市通学路交通安全プログラム 要望書

学校名	番号	要望 初 年度	住所・場所	道路・河川 名称	状況・危険な内容	対策の要望	管轄				点検結果 (対策内容) (H〇.〇.〇合同点検実施)	対策進捗状況 (H〇.〇.〇時点)	(過去対策結果, 対策等)
							学 校	警 察	県	市			
下石小	2	R6	西陵団地前バス 停から石拾バス停 までの歩道	県道66号 多治見恵那 線	工事が決まってから、2年ほど経つが、 児童が仮設歩道を歩いたり、車通りの多 い歩道のない場所を歩いたりする毎日が 続いている。 ※その都度、対応をしていただきました。 ・仮設歩道に倒木・草木が出ている。 ・仮設道路が滑りやすい。 ・歩道のない場所を歩く必要がある。	安全に児童が通学できるスペース を早く確保してほしい。	○	○	○	○	県:ご迷惑をおかけしましたが、仮設 道路は令和6年7月に撤去しまし た。 自治会要望にもあげられていた改 良工区西側のガードレール設置に ついては、車道と歩道に段差があり 歩道幅も狭いため、設置が可能か 検討します。		
下石小	3	R6	ウェルフェア土岐 と東濃碍子の間 の道(用水路横)	市道	用水路側にガードレール等もなく、大雨 や雪が降った場合、用水路に落ちないか 心配。 ウェルフェア側の木の枝が通学路に覆 いかぶさるように伸びてきている。	車が通る道なら不可能かもしれな いが、用水路側に何らかの手すりは つかないか。 木の剪定。	○			○	市:幅員を確保することができないの で、手すり等の設置はできません。学校 が川から離れて通行するようによびか け、周辺住民に通学路であるため注意 するように周知します。 木の剪定は今年度対応済みです。		
妻木小	1	R6	妻木町2053-1付 近		妻木こども園前の道沿いにある中日新聞 妻木越専売店付近の白線が消えかかっ ている。	白線がほとんど見えないため、白線 を目立つように引き直してほしい。で きれば、緑色などのカラー塗装部分 を目立つ色にしてほしい。	○			○	市:白線の引き直しは今年度対応済み です。 カラー舗装は市内の同様に対応が必要 な通学路と比較して、緊急性の高い場 所から順次対応します。予算の都合上、 来年度以降の対応となります。		
妻木小	2	R5	妻木町475-1付 近～妻木町46- 3付近	県道19号土 岐足助線	妻木新バイパス最終地点より南に向かう 方向は、道が細くなり見通しが悪い。妻木 新バイパス開通によって、交通量が増え ている。しかし、道の両端の白線は、見え ない状態である。	R5年度の点検で、北側の区画線の 引き直し、カラー舗装の施工実施計 画中との回答あり。	○	○	○	○	県:R6年5月に北側の区画線引き 直しとグリーン舗装を施工しました。		R5 北側の区画線を引き直すとと もに、カラー舗装を施工しま す。
妻木小	3	R5	妻木町160-2 奥田屋西側T字 路		妻木新バイパス開通となり、多治見市笠 原町に抜けていく車が増えた。奥田屋前 のT字路では、その児童が登校する時 には、その道を横断する。児童が横断するこ とを運転手に知らせる手段がほしい。	R5年度の点検で、北側西側一部、T 字マーク引き直し、南側歩行側引き 直し、新設南側検討の実施計画中 との回答あり。	○	○		○	市:R5年度の立会を基に、今年度 区画線の引き直し・新設を実施済み です。		今年度より通学路外のため、 これ以上の対策はなし。
妻木小	4	R5	妻木町1323-1 付近 交差点 八 幡入口	県道19号土 岐足助線	妻木新バイパスと平口バス停への道路と の交差点であり、妻木町の東側の住人が 平口バス停へ抜けたり土岐市街に北側へ 行ったりする。交通量も多い。八幡口交差 点の街頭が暗いので、薄暗くなると歩行 者が確認しにくい。	R5年度の点検で、交差点の前後に カラー舗装施工の実施計画中との 回答あり。	○	○	○	○	県:R6年5月に交差点前後にベン ガラ舗装を施工しました。 電灯が暗いことについては、明るく できないか検討します。		R5 交差点の前後にカラー舗装を 施工します。
妻木小	5	R5	妻木町1767付近 ～妻木町1902付 近		門田地区の児童の通学路である。下石地 区に抜ける道となっており、交通量也多 い。車がすれ違えるほど、道幅は広いが、 道に歩行者用の白線がない。	地図②A～Bの道は東側に白線、B ～Cの道は両端に白線がほしい。	○	○		○	市:R5年度の立会を基に、令和7年度区 画線の引き直し・新設を実施予定です。 R5.12.21合同点検実施。		R5 側溝があり歩く目安になるた め交差点部に外側線設置。 AB路線の一部は幅員が狭い ため設置不可。

R6年度 土岐市通学路交通安全プログラム 要望書

学校名	番号	要望 初年度	住所・場所	道路・河川 名称	状況・危険な内容	対策の要望	管轄				点検結果 (対策内容) (H〇.〇.〇合同点検実施)	対策進捗状況 (H〇.〇.〇時点)	(過去対策結果, 対策等)
							学校	警察	県	市			
妻木小	6	R5	妻木町847－4付近～妻木町780－2(平口バス停まで)		工業組合から平口バス停までの道の左側を歩くことによって、後ろから車がきていることに気づきにくい。	R5年度の点検で、北側外側線設置の実施計画中和の回答あり。	○	○		○	市: R5年度の立会を基に、今年度区画線の引き直しを実施済みです。 R5.12.21合同点検実施		R5 北側外側線設置
妻木小	7	R6	妻木町1382-2付近から若宮橋まで		妻木川沿いの道が道幅が狭く、足元が悪い。視界も狭く川側に柵もないので危険。	川側に柵を設置してほしい。	○			○	市: 幅員を確保することができないので、柵等の設置はできません。 学校で登下校の際は、建物側を通行するようによびかけます。		
濃南小・中	1	R6	土岐市曾木町	国道69号 川谷溪谷街道	曾木町の下・中切・上の中学生が自転車通学に使う道路。歩道がなく、人目も全くないうえに、街灯がない道が続くので、安全面で不安がある。特に、朝・夕は、スピードを出している車が多いため、交通事故が起きないか大きな心配がある。	通学路の標識の設置 徐行の標識の設置 街灯の設置	○	○	○	○	県: 通学路標識は地元交通安全協会に、徐行標識は多治見警察署に、街灯の設置は地元自治会にそれぞれ要望してください。 道路照明灯が必要となれば設置可能か検討しますので、設置を希望される箇所についてご相談ください。		
濃南小・中	2	R6	土岐市鶴里町柿野	国道363号 (国道沿い全般)	道路沿いの雑草が6月頃特に伸びる。その中には、触れるとかぶれる草木がある。中学生が自転車で通学する際、草木をよけようとする、道路幅が狭いため、車道の車と接触しそうになる。交通事故の恐れがあり、大変危険である。	道路の草刈りを早急をお願いしたい。これができないのなら、中学生もスクールバスの導入を希望する。	○	○	○	○	県: 草刈を実施します。 なお、自転車通学は行き帰りとも南側の歩道内を走行しても構わないと多治見警察署から了解を得ているので、通学路の変更も検討願います。		R5 草刈りを実施するとともに、地権者の了解が得られれば防草対策を実施します。
濃南小・中	3	R6	土岐市鶴里町柿野 バス停付近の自販機前の歩道	国道363号 (豊田方面に左折) バス停付近の自販機前の歩道	側溝のふたがガタガタしていて、歩行者がつまづきそうになる。木の部分もあり危険である。	側溝のふたの修繕	○			○	県: ガタガタしている側溝蓋は取り替えます。 なお、木製の蓋は誰かが用水を引き込むため、容易に外せるようにされたと思われます。土岐市役所を通じてグレーチング蓋に取り換えても構わないか確認。		
濃南小・中	4	R6	土岐市鶴里町細野905あたりの歩道	国道363号	歩道のアスファルトが、付近の木の根によって押し上げられ凸凹になっている。最近、凸凹がひどくなってきており、歩行者がつまづきやすい。	歩道のアスファルトを修繕し、平坦な状態にしてほしい。	○			○	県: 歩道舗装を補修します。		

R6年度 土岐市通学路交通安全プログラム 要望書

学校名	番号	要望 初 年度	住所・場所	道路・河川 名称	状況・危険な内容	対策の要望	管轄				点検結果 (対策内容) (H○.○.○合同点検実施)	対策進捗状況 (H○.○.○時点)	(過去対策結果, 対策等)
							学校	警察	県	市			
駄知小	1	R6	八王子神社南から駄知町1168付近の道路	市道	通学路を変更したが、当該場所に歩道の白線がないため、車との距離が近くて危ない。また、道を横断するときに、横断帯がないため車が気付きにくい。	八王子神社南から駄知町1168付近まで歩道の白線を引く。同時に緑の線も引く。駄知町1168付近に横断帯の線を引く。	○	○		○	市:警察が横断歩道の設置を検討中です。 横断歩道を設置し通学路の変更が決まり次第、白線と緑の線(カラー舗装)の新設を行います。 警察横断歩道の設置には、歩行者の安全を確保するため、横断歩道と接続する歩道等の設置、歩道の切り下げをするなど待場の設置が必要で、要望場所には待場を設置できる余地がないことから、横断歩道の設置は困難と判断します。		
肥田小	1	R4	土岐市肥田町肥田2544-7付近	弓取橋	欄干が低い。川をのぞき込めば、落下する危険性が高い。歩道が狭い。 平成27年度より改築計画中と回答をいただき、平成30年度より長寿命化計画にて調査中との回答をいただいている。	欄干が高く、歩道の幅が広い橋に架け替えていただきたく、計画中・調査中のことが進行することを要望します。	○			○	R6年度実施した点検の結果、近々での架け替え工事の予定はありません。 車のスピードを減速させる対策として、通学路側の外側線の内側にドット線(破線)を新設します。 子供が橋の上で遊んだり、川をのぞき込まないように学校が呼びかけます。		R5 R元年度実施した点検の結果、緊急性が高くないという結果に至ったため、近々での架け替え工事の予定はありません。概ね5年に1回点検をしております次回はR6年度実施予定です。
肥田小	2	R6	土岐市肥田町肥田2269-1付近 肥田小学校東側の階段の途中	山	階段通路の両側に生えている木の成長が激しく、今にも倒れそうになっていたり、すでに折れているが周囲の木に引っ掛かって倒れずにすんでいたりするような状態になっている。児童はその下をくぐって登下校している状態が続いている。	別紙「要望箇所写真」で示した4〜5本の木については伐採して、児童の頭上の安全を確保していただくことを要望します。	○			○	市:業者に依頼をして伐採予定しています。		
肥田小	3	R6	土岐市肥田町肥田2206-1「ローソン土岐肥田町店」周辺	歩道	通学路になっている歩道に、雨天時は深い水たまりができる。児童はその道を避けて通れないため、足元がずぶぬれになってしまう状況である。そこを避けようとすると、歩道をはみ出さなければならず、強雨の日には大変危険である。	排水がスムーズに進むような修繕を施し、雨の日でも安全に歩行できるようにしていただくことを要望します。	○			○	県:雨水排水が正常に機能していないのは側溝に土砂が堆積しているからだと考えられますので、側溝清掃します。		
肥田小	4	R6	土岐市肥田町肥田2371「喫茶店エンゼル付近」	橋	道がカーブになっており、車の見通しが悪い。スピードを出してくると2台がすれ違いうことができないため、急ブレーキを踏むことになり事故の可能性も高い。ガードレールで歩道は守られているものの、事故車が突っ込めば、大変危険な状態である。	橋を拡張して車が2台安全に通れるような幅を確保していただくか、車に減速を促す標識を立てていただくことを要望します。	○	○		○	市:R6年度実施した点検の結果、近々での架け替え工事の予定はありません。 学校から通行する際は注意または、別の道を通るように呼びかけます。		通学路ではないため対象外。

R6年度 土岐市通学路交通安全プログラム 要望書

学校名	番号	要望 初年度	住所・場所	道路・河川 名称	状況・危険な内容	対策の要望	管轄				点検結果 (対策内容) (H○.○.○合同点検実施)	対策進捗状況 (H○.○.○時点)	(過去対策結果, 対策等)
							学校	警察	県	市			
肥田小	5	R6	土岐市肥田町肥田2529-1「(有)ワカオセラミック付近」	ため池	ため池と道路を区切るフェンスが設置されてはいるものの、一部、フェンスの内側(道路側)が陥没している箇所があり、足がはまってけがをする危険性が高い。また、陥没している先が池のためさらに危険性が高いように感じられる。	穴を埋めるように修繕をする、もしくは、穴を避けるようにフェンスを立て直していただくことを要望します。	○			○	市:今年度、対策としてデリネーターを設置済みです。		
肥田小	6	R6	土岐市肥田町肥田15-7付近の道	横断歩道	横断歩道の近くにその標識はあるものの、微妙に坂になっており、横断歩道そのものや標識が見えにくい。加えて駄知方面から下ってくる車はスピードを出し過ぎる傾向があり、とても危険である。	横断歩道の標識だけでなく、もう少し早い段階で運転手が横断歩道の存在に気付くような標識を設置したり、原則走行を啓発する標識を設置したりすることを要望します。	○	○		○	市:学校、PTAで横断歩道手前に通学路看板の設置を検討します。 センターライン、横断歩道、停止線、減速マークが消えかけており、歩行者の認識が遅れる可能性があるため引き直しをします。		
肥田中	1	R6	県道69号線 土岐市肥田町中肥田バス停周辺	道路	木の枝が電線にかかっていて、強風が吹いた際に電線が切れて落下してくる可能性がある。	電線にかかっている樹木を伐採していただきたい。	○		○	○	県:民地内の立木は所有者の維持管理が原則ですが、道路管理上、緊急的な対応が必要な場合には、伐採等の対応をします。 また、電線に掛かっている枝については、電線管理者へその旨連絡します。		
肥田中	2	R6	土岐市肥田町肥田1497-1辺り	歩道	草や低木が歩道にはみ出してきており、歩道が歩けない。蜂の巣ができたりイノシシの住処となったりしている可能性もあり、ここを通る生徒の保護者から、整備の要望が出ている。	低木や草を伐採していただきたい。	○			○	市:学校、PTAから土地所有者に草刈りをするように連絡します。		
肥田中	3	R6	浅野区共同墓地前周辺の道路	道路	道幅がもともと狭く、白線が引いてあり、生徒たちは白線の中を歩いて登下校している。しかし、白線が薄くなって消えかけていて危険である。	白線が消えかかっているところをしっかりと塗っていただきたい。	○			○	市:消えかかっている白線を引き直します。		
泉小	1	R6	〒509-5132 岐阜県土岐市泉町大富	国道385号	車の交通量が多く見通しの悪い交差点だが、横断歩道とカーブミラーしか設置されておらず近隣住民から30年近く危険と認識されている。	押しボタン式の信号や標識をつけてほしい。	○	○	○	○	(多治見警察署) 信号機は少なくする方針のため、新たに押しボタン式の信号機を設置することは困難である。 横断歩道標識を通常(大人一人)から通学路用(学童二人)に変更する。		

R6年度 土岐市通学路交通安全プログラム 要望書

学校名	番号	要望 初年度	住所・場所	道路・河川 名称	状況・危険な内容	対策の要望	管轄				点検結果 (対策内容) (H○.○.○合同点検実施)	対策進捗状況 (H○.○.○時点)	(過去対策結果, 対策等)
							学校	警察	県	市			
泉小	2	R6	〒509-5132 岐阜 県土岐市泉町大 富241-4付近 中央本線沿い		雑草が茂り見通しが悪く不審者に遭遇し ても気づきにくい。	雑草を撤去してほしい。	○			○	市:JRの敷地内から生えている草 は、JRに草刈りを依頼します。 道路敷に生えている草は、通学路を 利用する町内やPTAで草刈りをお 願いします。除草剤は学校教育課 から支給いたします。また、土木課 では地元での管理を補助する制度 として材料支給制度(草刈機の替刃 や燃料等)がありますのでご活用下 さい。		
泉小	3	R6	〒509-5135 岐阜 県土岐市泉森下 町1丁目12沿い の道路		白線が消えかかっている、赤色のスクール ゾーンがほぼ消えている。	白線やスクールゾーンを塗りなおし てほしい。	○	○		○	市:消えかかっている白線を引き直 します。 カラー舗装の塗り直しは市内の同様 に対応が必要な通学路と比較して、 緊急性の高い場所から順次対応し ます。予算の都合上、来年度以降 の対応となります。		
泉小	4	R6	〒509-5104 岐阜 県土岐市泉中窯 町1丁目5-1	土岐市立泉 小学校	雨の日の翌日にも水たまりが残る。	平らにしてほしい。	○			○	学校:碎石を購入して一面に敷くこ とで対応	対応済	
泉小	5	R6	〒509-5102 岐阜 県土岐市泉町 定林寺242付近	定林寺橋	橋の左側手前に川に落ちそうな場所があ る。	落下防止策として策などを設置して ほしい。	○			○	市:畑の出入りがあるため柵の設置 はできません。外側線の新設で対 応します。		
泉小	6	R6	〒509-5133 岐阜 県土岐市泉神栄 町1丁目		信号がなく3方向から車が来る。特に登校 時は通勤前の車がスピードを出してくる。	信号を設置してほしい。	○	○		○	市:R5年度の立会を基に、今年度 区画線の引き直し、ポストコーンの 設置を実施しました。 R5.12.21合同点検実施		R5 警察:踏切近接のため信号設 置不可 市:外側線、センターライン、 破線、ドット線引き直し。 ゼブラゾーンにポストコーン設 置。

R6年度 土岐市通学路交通安全プログラム 要望書

学校名	番号	要望初年度	住所・場所	道路・河川 名称	状況・危険な内容	対策の要望	管轄				点検結果 (対策内容) (H○.○.○合同点検実施)	対策進捗状況 (H○.○.○時点)	(過去対策結果, 対策等)
							学校	警察	県	市			
泉小	7	R6	509ー5136岐阜 県土岐市泉大島 町4丁目15付近		空き家らしき民家から木の枝が垂れ下がり、歩道へはみ出している。	木の枝を切ってほしい。	○			○	市:土地所有者に連絡をします。		
泉小	8	R6	〒509-5136 岐阜 県土岐市泉大島 町		ここ3か月の間に続けて車同士の事故があった。	トヨタレンタカー側から来る車の一時停止が必要だと思うので、停止線を引いてほしい。	○	○		○	警察:現場交差点のカラー舗装化、カーブミラー設置、交差点手前の原則マーク、ドット線の設置などの対策を検討してください。		
泉小	9	R6	〒509-5103 岐阜 県土岐市泉東窯 町3丁目2付近	コマスイミング前駐車場	オレンジ色のポールが倒れている。	ポールを撤去してほしい。	○			○	市:倒れているポールを撤去します。		
泉小	10	R6	〒509-5132 岐阜 県土岐市泉町大 富265ー9付近		分団集合場所前の白線が完全に消えている。	白線を引き直してほしい。	○			○	市:巻き込み線を引き直します。 交差点の停止線が消えかけているため一緒に復旧いたします。		
泉小	11	R6	〒509-5104 岐阜 県土岐市泉中窯 町1丁目10付近		白線と赤い線が消えかかっている	線を塗りなおしてほしい。	○			○	市:白線は両側引き直します。 赤い線(カラー舗装)は緑色で西側のみ引き直します。		

R6年度 土岐市通学路交通安全プログラム 要望書

学校名	番号	要望 初年度	住所・場所	道路・河川 名称	状況・危険な内容	対策の要望	管轄				点検結果 (対策内容) (H〇.〇.〇合同点検実施)	対策進捗状況 (H〇.〇.〇時点)	(過去対策結果, 対策等)
							学校	警察	県	市			
泉小	12	R6	〒509-5102 岐阜県土岐市泉町定林寺766辺り	日比野商店前	カーブの見通しが悪く、線や表示が消えかけている。表示を塗りなおし、	注意喚起の看板などを設置してほしい。	○	○		○	市:設置箇所がないため注意喚起看板は設置できません。 対策として消えかけている外側線と減速マークの引き直しと、交差点内にT字マークを新設します。		
泉小	13	R6	〒509-5102 岐阜県土岐市泉町定林寺	日比野商店から元定林寺駐在所辺りまで	白線の内側の赤いエリアが消えかけている。	塗り直してほしい。	○			○	市:白線の内側の赤いエリア(カラー舗装)は、危険な箇所(障害物がある場所や幅員が狭い場所など)を市内の同様に対応が必要な通学路と比較して、緊急性の高い場所から順次対応します。予算の都合上、来年度以降の対応となります。		
泉小	14	R6	〒509-5132岐阜県土岐市泉町大富字上町215-19付近	大富辻交差点	学童・生徒及び通勤者が交差点の横断時が非常に危険である。また、赤信号待ちの時十分なスペースがなく安全に信号待ちができない。		○		○	○	市:既存の横断歩道を使用するように通学路を変更しているため、横断歩道の設置はできません。 通学路の変更に伴い、東側のカラー舗装を行います。 県:抜本的に対策することは困難である。 通学路を見直すことで対応できないか。 西側の横断歩道なら安全な待場が確保されているため、通学路を西側に集約できないか。 また、交差点の東から通学する児童は東側の横断歩道を渡り、南北交通と立体交差している道路を西進して集合場所に向かえないか。		
泉西小	1	R5	泉町久尻1429-109 久尻ため池	ため池 崖	久尻ため池に手すり(柵)があるが、高さが低く、壊れている。 強風や大雨の日は土や枝などが通学路に落ちてくる。特に大雨が降ると崖崩れの恐れがあり危険である。	児童が落ちないように、高くて、頑丈な柵をつけてほしい。 崖が崩れないように補強してほしい。	○			○	市:車の通行を制限します。また、学校から地元へ対象箇所を車で通行しないよう周知をします。 崖については、学校教育課から土地所有者に連絡をします。		R5 市:(ため池の柵について) 仮設バリケードの設置を検討します。 学校:崖は個人所有地となるため、所有者にお願いをします。
泉西小	2	R6	泉町久尻1155から泉町久尻1170までの道路		登下校時間帯は進入禁止であるが侵入してくる車や、スピードを出す車があり危険。 昨年度児童の服と侵入した車が接触した事故があった。	通学路ということを周知するグリーンベルトや注意喚起の看板を設置してほしい。	○	○		○	市:幅員を確保することができないためグリーンベルトの設置はできません。 学校、PTAで「この先通学路」・「スピード注意」等の文言での注意喚起看板の設置を検討します。 R6.12.5合同点検実施		

R6年度 土岐市通学路交通安全プログラム 要望書

学校名	番号	要望 初年度	住所・場所	道路・河川 名称	状況・危険な内容	対策の要望	管轄				点検結果 (対策内容) (H○.○.○合同点検実施)	対策進捗状況 (H○.○.○時点)	(過去対策結果, 対策等)
							学校	警察	県	市			
泉西小	3	R6	泉町久尻1160－12から泉町久尻1193までの道路		狭い通学路の途中のさらに細い道から車が出てくる。	通学路ということを周知する注意喚起の看板を設置。消えかかった停止線のようなものを引き直す。	○	○		○	市:私道であり、警察で引いた線ではないので停止線の引き直しは行いません。 通学路であるため注意するよう、学校からの回覧等で近隣住民に周知します。		
泉西小	4	R6	泉西原町1－18 (ヤマト運輸)前国道19号 歩道橋	国道19号歩道橋	老朽化し、錆びがひどく、床面が剥がれ浮き上がっている部分もあり、児童の足が引っかかる危険がある。	歩道橋の床の安全な補修。できれば架け替え希望。	○		国	○	国:点検結果に基づき優先順位が高いものから順次対応してゆきます。		
泉中	1	R6	土岐市泉仲森町2丁目付近	泉中学校校門前交差点	市道の端を1列に歩くよう指導しているが、車の速度が速い。すれ違いの時や雨天時(傘をさして通学)が特に危険。 2年前に生徒の接触事故も発生している箇所であり、生徒の交通量も多いため早急な対応をお願いしたい。	・白線が途中で切れていたり、消えていたりする場所があるため、白線を引いてほしい。 ・交差点に横断歩道が欲しい。	○	○		○	市:白線の延長・引き直しは今年度実施済みです。 横断歩道は、待場が狭く、商店への出入りができなくなることから設置できません。 交通事故対策として、外側線の内側に沿ってドット線(破線)を新設します。また、学校や警察が登下校の時間に立ち、安全を確保します。		
泉中	2	R6	土岐市泉西窯町1丁目付近	泉中学校校門前交差点から北へ60m進んだ交差点	市道の端を1列に歩くよう指導しているが、車の速度が速い。すれ違いの時や雨天時(傘をさして通学)が特に危険。 仲森公園方面から登校する生徒が道路をわたる際に危険である。生徒には左右確認の徹底を指導しているが危険である。	・白線が途中で切れていたり、消えていたりする場所があるため、白線を引いてほしい。 ・交差点に横断歩道が欲しい。	○	○		○	市:生徒が利用するルートを確認し、白線の引き直しをします。 待場を設けることができないので横断歩道の設置はできません。		
町内要望 (下石)		R6	土岐市下石陶史台4丁目		通学路として使われている階段で、小さい子どもには手すりの位置が高くて手が届きにくく危険。手すりが太いため子どもの手ではしっかりと握れない。左右で手すりの太さが違う。	・改善改修をしてほしい。 (同じ太さにしてほしい)	○			○	市:手すりの改修を来年度以降学校と調整行います。		

R6年度 土岐市通学路交通安全プログラム 要望書

学校名	番号	要望 初 年度	住所・場所	道路・河川 名称	状況・危険な内容	対策の要望	管轄				点検結果 (対策内容) (H○.○.○合同点検実施)	対策進捗状況 (H○.○.○時点)	(過去対策結果, 対策等)
							学 校	警 察	県	市			
町内要 望 (泉)		R6	土岐市大富字上野 215－19付近 (県道河合多治見 線)		学童・生徒及び通勤者が交差点の横断時が 非常に危険である。また、赤信号待ちの時十 分なスペースがなく安全に信号待ちができな い。		○		○	○	県: 待場を広げることはいけません。登 下校の際は、待場が広い西側横断歩道 を使用してください。 市: 西側横断歩道北の外側線を引き直 します。		