

# R4年度 土岐市通学路交通安全プログラム 要望書

| 学校名  | 番号 | 要望初年度 | 住所・場所                      | 道路・河川名称         | 状況・危険な内容   | 対策の要望                                       | 管轄 |    |   |   | 点検結果<br>(対策内容)<br>(R4.11/4・11/11合同点検実施)  | 対策進捗状況<br>(R4.11/4時点) | (過去対策結果, 対策等)                          |
|------|----|-------|----------------------------|-----------------|--|---|----|----|---|---|--|-----------------------|--|
|      |    |       |                            |                 |  |   | 学校 | 警察 | 県 | 市 |  |                       |  |
| 土岐津小 | 1  | R4    | 土岐津町土岐口2255-19 付近・辛沢川横     | 辛沢川<br>市道10002号 | 辛沢川の横がガードレールのない場所があるため、転落の危険がある。                 | ガードレールを設置してほしい。                             | ○  | ○  |   | ○ | 市:道路幅員が9m以上確保されており、通常の通行に危険性がないためガードレールは設置いたしません。歩行者用の転落防止柵の設置について岐阜県と協議します。                                   |                       |  |
| 土岐津小 | 2  | R4    | スパジオ6657パート前の道(土岐口665)     | 市道11030号        | スパジオ前にある道路の白線が消えている。児童の歩行に危険を感じる。高速の車も通るため危険である。 | 歩道の白線を引き直してほしい。                             | ○  | ○  |   | ○ |  | 対応済。                  | R3年度市:交差点の巻込線及び外側線を両側に引き、スピード抑制対策をします。 |
| 土岐津小 | 3  | R4    | 土岐口中町5-44 付近<br>古井橋のアンダーパス | 市道11059号        | 古井橋のアンダーパスの天井に塗装のはがれがある。バラバラ落ちてくる。               | 塗装の塗り直しをしてほしい。                              | ○  |    |   | ○ | 市:補修します。   |                       |  |
| 下石小  | 1  | R4    | 下石町真公民館<br>付近の道路           | 市道21250号        | ①通り抜けのために通る車が多く、定期的に車同士の事故が起きている。                | ・スクールゾーンとして時間で近隣住民以外の通行を制限してほしい。(7:00~9:00) | ○  | ○  |   | ○ | ※通学路ではない<br>学校:PTAで検討する。学校より地域に注意喚起する。   |                       |  |
| 下石小  | 2  | R4    | 門田霊園西<br>市道 交差点            | 市道30111号        | ①朝、通勤時間帯に抜け道として通る車があり児童が横断する交差点が危険である。           | ・交差点に横断歩道を作してほしい。又は横断歩道部分にカラー舗装をしてほしい。      | ○  | ○  |   | ○ | 市:現在、横断歩道ではない箇所に歩行者の横断を促すカラー舗装は危険であるため対応できません。<br>警察:道路の構造上、横断歩道の設置は困難です。<br>学校:注意喚起の旗を立てる対策を検討する(交通安全協会)      |                       |  |
| 下石小  | 3  | R4    | 山神交差点~<br>陶史台入口            | 市道22444号        | ①市道の歩道部分の幅が狭く、すれ違う車が歩行者の方に寄ってくるので危険である。          | ・市道の幅を広げてほしい。<br>・ガードパイプの設置、歩道を作してほしい。      | ○  | ○  |   | ○ | 市:物理的に歩行者と車両を分けるガードレールや歩道の設置はそれに必要な道路幅員がなく、また拡幅をするためには法面ブロックや調整池等があるため物理的に不可能です。カーブの減速対策として滑り止め舗装について警察と協議します。 |                       |  |
| 下石小  | 4  | R4    | 陶史台南入口の法面                  | 4丁目85<br>道路敷    | ①階段の幅が狭く、雨の日や雪の日は滑りやすい。<br>②角度が急である。             | ・丸太の部分を撤去して、スロープにしたい。                       | ○  |    |   | ○ | 市:スロープを設置できるスペースがないため、対応できません。雨天時等は近くにあるスロープをご活用ください。  |                       |  |

# R4年度 土岐市通学路交通安全プログラム 要望書

| 学校名 | 番号 | 要望初年度 | 住所・場所                          | 道路・河川名称                | 状況・危険な内容  | 対策の要望   | 管轄 |    |   |   | 点検結果<br>(対策内容)<br>(R4.11/4・11/11合同点検実施)  | 対策進捗状況<br>(R4.11/4時点) | (過去対策結果, 対策等) |
|-----|----|-------|--------------------------------|------------------------|---|---|----|----|---|---|--|-----------------------|---------------|
|     |    |       |                                |                        |   |   | 学校 | 警察 | 県 | 市 |  |                       |               |
| 下石小 | 5  | R4    | 下石町1411-2付近                    | 市道21256号               | ①ファミリーマートの方向から曲がってくる車がスピードが出ていて危ない。   | ・「この先、通学路」の看板をつけてほしい。                                 | ○  |    |   |   | ※通学路ではない<br>学校:PTAで検討する。学校より地域に注意喚起する。   |                       |               |
| 下石小 | 6  |       | 下石橋                            | 妻木川にかかる下石橋<br>市道22379号 | ①橋の上が狭いため、車とすれ違う際に児童と接触がおきそうで危険。<br>②通る車の速度が速い。   | ・減速するような注意喚起をしてほしい。                                   | ○  | ○  |   |   | 市:下石橋の架け替えについては大規模工事であるとともに、県道、市道、近隣家屋への影響が大きいことから、近々での架け替え工事の予定はありません。<br>学校:PTAで検討する。学校から地域に |                       |               |
| 下石小 | 7  | R4    | 下石町316-20                      | 県道肥田下石線(県道392号)        | ①直線のため、車のスピードが速く、信号がないため危険。<br>②なかなか車が止まらず、児童が道を渡る際に危険。<br>③2車線のうち一方が止まっても、もう片方が止まらないことがあり、危険である。 | ・信号機をつけてほしい。  | ○  | ○  | ○ |   | 警察:道路の構造上、信号機の設置は困難です。通学路の変更も検討してほしい。<br>学校:通学距離から、現在の通学路が最適である。                               |                       |               |
| 下石小 | 8  | R4    | 下石町325-12                      | 市道22379号               | ①狭い道だが交通量が多く歩道もないため危険。  | ・通学路で児童が歩くということが分かるような看板の設置。<br>・道路の歩道部分にカラー舗装してほしい。  | ○  | ○  |   | ○ | 市:通学路部分にカラー舗装を設置します。   |                       |               |
| 下石小 | 9  | R4    | 下石町生涯学習センター入口付近                | 市道20006号<br>市道32402号   | ①朝夕と交通量が多く大型車も走る。<br>②児童が通学路としてサイクリングロードに向かうが、横断歩道がなく渡れない。  | ・横断歩道をつけてほしい。   | ○  | ○  |   | ○ | 警察:交通量調査からも車の交通は多くなく、信号機の設置は難しい。車に気を付けて横断するように依頼する。  |                       |               |
| 妻木小 | 1  | R4    | 妻木陶磁器工業組合前交差点<br>土岐市妻木町961-3付近 | 市道30116号<br>市道31331号   | 交差点の東側から児童が下校しているが、両脇に建物があり、南北からくる車が見えない。南北の道は、道幅が広く、車のスピードが出やすい。出会い頭の事故につながる。                    | 交差点の南側・北側に減速表示の舗装(くくくやカラー舗装など)をお願いします。地域の方からも強い希望がある。 | ○  | ○  |   | ○ | 市:減速文字を設置します。  |                       |               |
| 濃南小 | 1  | R4    | 土岐市鶴里町柿野970<br>鶴里中切バス停         | 国道363号                 | 歩道が狭い上に、路側帯に標識が立っているため、通行時に児童が車道にはみ出てしまう。   | 標識の移動をお願いします。   | ○  | ○  | ○ |   | 警察:地権者とも話ができて、標識の移動をします。移動の申請書は提出した。実際の移動は、令和5年度に実施される見込み。                                     |                       |               |

# R4年度 土岐市通学路交通安全プログラム 要望書

| 学校名 | 番号 | 要望初年度 | 住所・場所                           | 道路・河川名称              | 状況・危険な内容  | 対策の要望                           | 管轄 |    |   |   | 点検結果<br>(対策内容)<br>(R4.11/4・11/11合同点検実施) | 対策進捗状況<br>(R4.11/4時点)   | (過去対策結果, 対策等) |
|-----|----|-------|---------------------------------|----------------------|---|---------------------------------|----|----|---|---|---|---|---------------|
|     |    |       |                                 |                      |   |                                 | 学校 | 警察 | 県 | 市 |   |   |               |
| 濃南小 |    | 2 R4  | 鶴里町細野608付近(白鳥と八王子の境目から八王子に入る箇所) |                      | ①側溝が破損。<br>②道が狭く、車を避けにくい箇所がある。<br>③ガードレールが弱く、児童がもたれると倒れてしまう危険性がある。  | 画像②のように、しっかりとしたガードレールを設置して頂きたい。 | ○  | ○  |   | ○ |   | 対応済。  |               |
| 駄知小 |    | 1 R4  | 駄知町1263-2                       | 杉焼池                  | ・池に下りる階段から、水路へ入ることができず。池に落ちる危険がある。<br>・池に落ちると、水が冷たいので、怪我の恐れがある。<br>・池に落ちると、水が冷たいので、怪我の恐れがある。<br>・池に落ちると、水が冷たいので、怪我の恐れがある。 | ・「立入禁止」の看板の再設置。                 | ○  |    |   |   | ○                                       | 市: 看板を再設置します。(産業振興課)  |               |
| 駄知小 |    | 2 R4  | 駄知町941-1付近                      | 東濃なんじゃもんじゃ街道市道61574号 | ・右にカーブしており、東濃なんじゃもんじゃ街道の道路の下トンネル(アンダーパス)の歩道がとても狭い。ここは車がスピードを出して行くため児童の通学班との接触がとても心配される。                                   | ・アンダーパスを含めた前後数メートルのガードレールの設置。   | ○  | ○  |   | ○ |   | 市: ガードレールを設置すると道路幅員が狭くなり車の通行に支障があります。減速対策として路側帯の内側にドット線を設置します。<br>学校: 注意喚起と安全指導 |               |
| 駄知小 |    | 3 R4  | 駄知町2330-12                      | 南山公園の付近のため池          | ・ため池へ降りていく事ができる箇所がある。そのため、沼にハマリ危険である。   | ・改めて看板を設置して「ここから入らない」ということを注意喚起 | ○  |    |   |   | ○                                       | 市: 立入禁止看板を設置します。  |               |
| 肥田小 |    | 1 R4  | 土岐市肥田町肥田2269-1付近 肥田小学校東側の階段     | 階段                   | 全105段のうち、82段の踏板が下がっている。深いところでは、5cm程度の沈み込みがあり、児童がつま先をひっかけ転倒する。   | 踏板を上げる。もしくは、階段全体を作り直す。          | ○  |    |   |   | ○                                       | 市: 令和5年度予算で改修予定です。(教育総務課)   |               |
| 肥田小 |    | 2 R4  | 土岐市肥田町肥田2279-1付近                | 市道70016号             | 過去に実施したカラー塗装が摩耗等により無くなっている。   | カラー塗装をし直す。                      | ○  | ○  |   | ○ |   | 市: 現在、横断歩道ではない箇所に歩行者の横断を促すカラー舗装は危険であるため対応できません。                                 |               |
| 肥田小 |    | 3 R4  | 土岐市肥田町肥田2543-1                  | 市道70016号             | 過去に実施したカラー塗装が摩耗等により無くなっている。   | カラー塗装をし直す。                      | ○  | ○  |   | ○ |   | 市: 現在、横断歩道ではない箇所に歩行者の横断を促すカラー舗装は危険であるため対応できません。                                 |               |

# R4年度 土岐市通学路交通安全プログラム 要望書

| 学校名 | 番号 | 要望初年度 | 住所・場所                                 | 道路・河川名称                   | 状況・危険な内容  | 対策の要望  | 管轄 |    |   |   | 点検結果<br>(対策内容)<br>(R4.11/4・11/11合同点検実施)               | 対策進捗状況<br>(R4.11/4時点)   | (過去対策結果, 対策等)                |
|-----|----|-------|---------------------------------------|---------------------------|---|--|----|----|---|---|---|-------------------------|------------------------------|
|     |    |       |                                       |                           |   |  | 学校 | 警察 | 県 | 市 |   |                         |                              |
| 肥田小 | 4  | R4    | 土岐市肥田町肥田2361-9                        | 市道71785号<br>市道70016号      | 個人宅の外壁が剥がれ落ちる可能性がある。路上に外壁が落ちることで、付近を歩行する児童がけがをする可能性がある。                                   | 可能であれば、所有者に行政側から指導していただきたい。  | ○  |    |   | ○ | 市:危険な状況は改善されていたため、経過観察とします。                           |                         |                              |
| 肥田小 | 5  | R4    | 土岐市肥田町肥田2544-7付近                      | 弓取橋<br>市道70016号           | 欄干が低い。川をのぞき込めば、落下する危険性が高い。歩道が狭い。<br>平成27年度より改築計画と回答をいただき、平成30年度より長寿命化計画にて調査中との回答をいただいている。 | 欄干が高く、歩道の幅が広い橋に架け替えていただきたく、計画中・調査中のことが進行することを要望します。                  | ○  |    |   | ○ | 市:損傷程度の調査の結果、緊急性が高くないという結果に至ったため、近々での架け替え工事の予定はありません。 | 調査済。                    | H27年度<br>市:橋梁長寿命化計画にて調査中です。  |
| 肥田小 | 6  | R4    | 土岐市肥田浅野元町1-550付近から土岐市肥田町浅野885付近まで     | 市道71777号<br>市道71735号      | 道幅が狭く交通量が多い。車両すれ違い時には、歩道を含め道幅全体を使用しないとすれ違わず、歩行者がいれば危険度が高くなる。                              | 通学路であることを示し、車両への注意喚起のために、白線内をカラー塗装していただきたい。                          | ○  | ○  |   | ○ | 市:通学路部分にカラー舗装を設置します。                                  |                         |                              |
| 肥田小 | 7  | R4    | 土岐市肥田町肥田1078-14付近から土岐市肥田町肥田1591-3付近まで | 地下道から八剣神社までの道<br>市道71785号 | 道幅が狭く交通量が多い。場所によっては車両のすれ違いができない箇所があり、車両と歩行者がすれ違う場合、危険である。                                 | 地域の要望で白線を塗り直していただきたい。<br>通学路であることを示し、車両への注意喚起のために、白線内をカラー塗装していただきたい。 | ○  | ○  |   | ○ | 市:通学路部分にカラー舗装を設置します。                                  |                         |                              |
| 泉小  | 1  | R4    | 岐阜県土岐市泉大島町1丁目30~32                    | 市道82234号                  | 泉森下町の高架の辺りから、赤色の通学ラインと白線が全体的に薄れている。   | 通学ラインと白線を目立つように引き直してほしい。   | ○  | ○  |   | ○ | 市:白線を引き直します。  |                         |                              |
| 泉小  | 2  | R4    | 岐阜県土岐市泉大島町4丁目15-1                     | 市道82230号<br>市道82399号      | 路側帯の白線がほとんどの部分で薄くなっており、消えていることもある。  | 白線を引き直してほしい。   | ○  | ○  |   | ○ | 市:引き直しをします。<br>白線を引き直した側にカラー舗装を塗り直します。                | 児童が歩く側の白線の引き直しを優先的に対策済。 | R3年度<br>市:白線、カラー舗装の引き直しをします。 |
| 泉小  | 3  | R4    | 岐阜県土岐市泉大島町4丁目15-1                     | 農業用水                      | 用水路の落下防止用の柵がぐらぐらする。   | もし子供が触ったり、乗ったりしたときに柵が外れてしまわないように、固定してほしい。                            | ○  |    |   | ○ | 市:補修します。  |                         |                              |

# R4年度 土岐市通学路交通安全プログラム 要望書

| 学校名  | 番号 | 要望初年度 | 住所・場所                               | 道路・河川名称              | 状況・危険な内容  | 対策の要望   | 管轄 |    |   |   | 点検結果<br>(対策内容)<br>(R4.11/4・11/11合同点検実施)                                    | 対策進捗状況<br>(R4.11/4時点) | (過去対策結果, 対策等) |
|------|----|-------|-------------------------------------|----------------------|---|---|----|----|---|---|--|-----------------------|---------------|
|      |    |       |                                     |                      |   |   | 学校 | 警察 | 県 | 市 |  |                       |               |
| 泉小   | 4  | R4    | 岐阜県土岐市泉町大富1532                      | 県道河合多治見線             | 白線が消えている。また、交差点の車の停止線が消えており、そのためか速いスピードで直進してくる車があり危険。 | 停止線、白線を引き直してほしい。                                | ○  | ○  | ○ |   | 県: 消えかかっている白線やカラー舗装を引き直します。<br>市: 区画線を引き直します。                              |                       |               |
| 泉小   | 5  | R4    | 岐阜県土岐市泉島田町2丁目                       | 市道82228号<br>市道82279号 | 高架下の壁から、黒いゴム(?)がはみ出している。小学校高学年の頭の高さにあり危険。             | 固く、ぶつかると危険なので取り除いてほしい。                          | ○  |    |   | ○ | 市: 歩道部のはみ出している緩衝材について除去します。  |                       |               |
| 泉小   | 6  | R4    | 岐阜県土岐市泉島田町2丁目3                      | 市道82281号<br>市道82282号 | 「止まれ」の道路標示や、「30km」の速度表示、白線が消えかかっている。                  | 交通量の多い道である。白線や道路標示を塗り直して、児童が安全に登校できるようにしてほしい。   | ○  | ○  |   | ○ | 県: 消えかかっている白線を引き直します。  |                       |               |
| 泉小   | 7  | R4    | 岐阜県土岐市泉町310                         | 市道80148号             | 山手の信号からコメリ裏出口まで、白線、赤線が消えているところが多数ある。                  | 白線、赤線を引き直してほしい。                                 | ○  | ○  |   | ○ | 市: 消えているカラー舗装について順に対応します。  |                       |               |
| 泉小   | 8  | R4    | 岐阜県土岐市泉町定林寺310                      | 青道                   | 側溝に、児童が足を踏み外す恐れがある。                                   | 注意喚起の看板を置く、または、切れ目を網などでふさぐなどして、危険であることを強調してほしい。 | ○  |    |   | ○ | 市: ①青道のため、材料支給制度にてクレーピング等の支給が可能です。支給対象が各町内会のため、町内会長とご相談ください。②デリネーターを設置します。 |                       |               |
| 泉小   | 9  | R4    | 岐阜県土岐市泉町定林寺                         | 郷倉橋                  | 橋の欄干の切れ目から、川へ転落の恐れがある。                                | 柵をつけてほしい。                                       | ○  |    |   | ○ | 市: 市道から河川への直接的な転落の危険はないため対応できません。  |                       |               |
| 土岐津中 | 1  | R4    | 土岐津町土岐口<br>土岐津中学校グラウンド東から西山地区に抜ける歩道 | 財産区                  | 西山地区に抜ける歩道に、街灯がなく、昼間でも薄暗く、歩行の際に不安を感じる。                | 街灯を設置してほしい。                                     | ○  |    |   | ○ | 市: 当該地は財産区有地の山林です。財産区としましては街灯の設置予定はありません。(財産区)                             |                       |               |

## R4年度 土岐市通学路交通安全プログラム 要望書

| 学校名  | 番号 | 要望<br>初年度 | 住所・場所                       | 道路・河川<br>名称 | 状況・危険な内容                                   | 対策の要望                             | 管轄 |    |   |   | 点検結果<br>(対策内容)<br>(R4.11/4・11/11合同点検実施)               | 対策進捗状況<br>(R4.11/4時点) | (過去対策結果, 対策等) |
|------|----|-----------|-----------------------------|-------------|--|-----------------------------------|----|----|---|---|---|-----------------------|---------------|
|      |    |           |                             |             |  |                                   | 学校 | 警察 | 県 | 市 |   |                       |               |
| 土岐津小 |    | R4        | 土岐津町<br>土岐口中町2<br>JAとうとの交差点 |             | 土岐ヶ丘に住む児童生徒がこの交差点を利用するが、待機場所が狭く、ガードパイプもない。 | 交差点の待場を広げてほしい。<br>横断歩道の位置を変えてほしい。 |    |    |   |   | 県:ガードパイプを設置する予定あり<br>合同プログラムでの要望のため、来年度の合同点検に組み入れていく。 |                       |               |