


土岐市 浜井場池ハザードマップ

浸水想定区域



ため池の役割

ため池は、土岐市地内の農地をかんがいするために造られた貯水池です。ため池の主な役割は、水田などに安定して用水を供給することですが、防火用水としての利用や人命・住宅・農地・道路などを洪水から守るための洪水調整機能の役割も担っています。また、美しい景観や親水空間を提供するとともに、水辺の生物多様性を支える重要な役割を果たすなど、豊かな多面的機能を有し、地域の大切な施設となっています。

ため池の規模



浸水区域図作成の条件

堤体決壊条件

ため池が満水状態(総貯水量を貯水している状態)において、地震が発生した場合を想定しています。そのため、決壊が瞬時に起こると仮定し、解析を行っています。

浸水想定区域とは

浸水想定区域は、最大流出量(左記参照)と、周辺の地形条件から、解析ソフトにより得られたシミュレーション結果を示したものです。そのため、降雨や河川の水による浸水への影響は考慮していません。
大雨による決壊の場合には、降雨および河川の水量が加わってきますので、浸水区域がさらに広がる可能性があります。





名称	浜井場池
提高	4.5 (m)
総貯水量	10,000 (m³)
最大流出量	88.355 (m³/s)
流出継続時間	4 (分)




最大流出量 : 1秒間に流出する水の最大量

流出継続時間 : ため池から水が流出し続ける時間

堤体が決壊する被災形態とメカニズム

地震および豪雨により堤体が決壊する被災形態、及びその被災メカニズムは下記のことが想定されています。
堤体の異常に気がついたら、防災関係機関などに緊急連絡するとともに、浸水想定区域の外に退避するようにしてください。

地震により堤体が決壊	豪雨により堤体が決壊
被災形態	被災のメカニズム
<クラック> 	被災のメカニズム 堤体の頂部などにクラック(亀裂)が発生する場合があります。堤体の上下流方向に生じるクラック(亀裂)は水みちとなることがあり、特に注意が必要です。
<沈下> 	被災のメカニズム 堤体の形状をほぼ保ち、クラック(亀裂)などを伴いながら堤体が沈下する場合があります。多くは軟らかい地盤で発生しています。
<斜面崩壊> 	被災のメカニズム 堤体法面の上部が沈下し、下部がはらんで変形が生じる場合があります。
<斜面すべり> 	被災のメカニズム 地震動により堤体の法面にすべりが発生する場合があります。
<崩壊> 	被災のメカニズム 堤体や地盤が大きく変化し崩壊する場合があります。決壊に至ることが多く、堤体や基礎地盤の液状化によるものと考えられます。

被災形態	被災のメカニズム
<浸透破壊> 	被災のメカニズム 堤体内部が劣化して、水を遮る機能が低下し、貯水位が上昇したときに堤体の中の水圧も上昇して強度が低下し、破壊する場合があります。また、堤体内に上流から下流に向かう水みちが発生し、破壊する場合があります。
<すべり破壊> 	被災のメカニズム 貯留した水と降雨が堤体の中に浸透して、堤体内部の水分量が増加し、堤体の法面部の強度が低下することによって、法面部ですべりが発生し破壊する場合があります。
<越流破壊> 	被災のメカニズム 豪雨により、貯水位が急激に上昇し、堤体を越えて流れ出し、下流斜面を流下することによって、破壊する場合があります。また、貯水位の上昇により、堤体内の水圧も上昇し、強度が低下して破壊する場合があります。

避難するときの注意事項

地震による堤体の決壊は、予測が難しいうえ、浸水の到達時間が早いので、事前に備え、自主的に浸水区域の外に避難できるようにしましょう。
ため池の決壊と大雨が重なる時は、浸水想定区域よりも浸水範囲が広がったり、水深が深くなる恐れがありますので、注意してください。

日頃からの準備

我が家の避難経路・避難場所



被害が想定される位置を確認し、いざという時の我が家の避難経路、避難場所、連絡方法を家族で決めておきましょう。

非常持ち出し品の事前準備



荷物は最小限の物にし、いつも取り出しやすい一定の場所に保管しましょう。保存期間等注意到意し、交換・補充するようにしましょう。

浸水想定区域外への避難

避難時の注意事項

動きやすい服装で



丈夫な靴、動きやすい服装で、安全な経路を歩いて徒歩で避難しましょう。単独行動は避け、二人以上での避難を心がけましょう。

浸水は、浅くても危険



水深がヒザまで来ると、歩くことが困難になります。水深が浅くても、流れに勢いがある場合には、むやみに歩き回することは避けましょう。

車での避難は避けて



車での避難は、交通渋滞を招き、緊急車両通行の妨げになります。特別な場合を除き、徒歩で避難しましょう。


万が一、逃げ遅れたときは



万が一、避難が遅れ、危険が迫ったときは、近くの丈夫な建物の2階以上へ逃げましょう。

各種情報 (インターネット・ホームページ他)

関連情報	アドレス	発信元
気象・災害・防災	https://www.city.toki.lg.jp/	土岐市役所
防災防犯メール	t-toki@sg-m.jp に空メール送信	
防災	http://www.pref.gifu.lg.jp/bousai/	岐阜県総合防災ポータル
道路情報	http://douro.pref.gifu.lg.jp/Road_Maintenance/kisei.asp	岐阜県
防災気象情報	http://www.jma.go.jp/	気象庁
	http://www.jma-net.go.jp/gifu/	岐阜地方気象台



緊急時の連絡先

ため池の異常や漏れ、決壊など気づかれた場合は、関係機関等に一報を入れてください。

名称	電話番号	住所
土岐市役所	0572-54-1111	土岐市土岐津町土岐口2101番地
東濃農林事務所	0572-23-1111	多治見市上野町5-68-1
多治見土木事務所	0572-23-1111	
多治見警察署	0572-22-0110	多治見市宝町6-6
土岐市消防本部	0572-53-0119	土岐市肥田浅野笠神町3丁目1

災害用伝言ダイヤル 171

NTT無料

伝言を登録

171 → 1 → 被災者の電話番号 → 伝言の録音

伝言を聞く

171 → 2 → 被災者の電話番号 → 伝言を再生

最寄りの指定避難所一覧

<鶴里町柿野地区>

避難所	電話番号
下町内公民館	—

この地図は、土岐市が作成したものです。

土岐市役所
〒509-5192
土岐市土岐津町土岐口2101番地 TEL 0572-54-1111 (代)