


# 「岐阜県土岐市 脱炭素美濃焼SDGsプロジェクト」



**指標** = 燃料消費量 ÷ 製品重量 四半期（3か月）以上の積算データを使います

**取り組みの成果**： 低減率 = 1 - 取り組み後の指標 ÷ 取り組み前の指標


## 取り組み

### ステップ① 焼成条件の見直し前にしていただきたいこと

- 現状把握**
- ・ 焼成した製品の重量 製品1個の重量 × 個数の積算 または 坏土重量
  - ・ ガスの消費量 (不明な点等ございましたらお問い合わせください)
  - ・ 焼成パターンの記録 窯の状態も吹き出し炎の長さなどで数値化
  - ・ 条件見直し時に比較するための焼成品サンプル

### ステップ② 焼成条件の見直し

- 焼成条件**
- ・ 還元濃度
  - ・ 還元から中性に戻す温度
  - ・ 焼成温度
  - ☞ 釉調合もご検討ください



製品重量、ガス量、  
焼成パターンの  
記録は継続

**還元濃度の管理など技術支援は試験場が承ります**

### ステップ③ 焼成条件変更後のデータ収集

- 成果把握**
- ・ 焼成した製品の重量 ステップ①と同じ要領で記録します
  - ・ ガスの消費量

### ステップ④ 試験場に評価を申請

- 申告事項**
- ・ ステップ①と③で収集した製品重量とガス量
  - ・ 焼成条件の見直し事項

**成果（低減率）を示すステッカーをお渡しします**



事業の趣旨

**CO<sub>2</sub>排出を少しでも減らす活動を始めると、それを伝えること**

## 「岐阜県土岐市 脱炭素美濃焼エコ焼プロジェクト」参加申込

事業所名		代表者名	
住所	土岐市		
連絡先	Tel	Fax	E-mail

試験場へFax（59-1767）送信してください。