

「未就学児が日常的に移動する経路の緊急安全点検」要対策箇所一覧
 (土岐市内の道路管理者対応分)

【土岐津地区】

管理番号	路線名	箇所名・住所	該当施設名	道路の状況・危険の内容	対策内容	対策完了	事業主体
379	市道10101号線	土岐津町土岐口1924-1地先	花園あおぞら保育園	外側線狭く歩行者がはみ出す。	外側線の引き直し	○	土岐市
387	市道10102号線	土岐津町土岐口125-1地先	fun	抜け道として利用する車両が多いが歩道が整備されていない。	路側帯のカラー舗装化		土岐市

【対策検討メンバー】保育園等施設、多治見土木事務所、多治見警察署、子育て支援課、土木課、建設総務課、生活環境課

【妻木地区】

管理番号	路線名	箇所名・住所	該当施設名	道路の状況・危険の内容	対策内容	対策完了	事業主体
380	(主)土岐足助線	平成町5交差点	高井病院内保育園	交通量の多い交差点部に防護柵が設置されていない。	ガードパイプの設置		岐阜県

【対策検討メンバー】保育園等施設、多治見土木事務所、多治見警察署、子育て支援課、土木課、建設総務課、生活環境課

【泉地区】

管理番号	路線名	箇所名・住所	該当施設名	道路の状況・危険の内容	対策内容	対策完了	事業主体
376	(一)河合多治見線	大富南交差点	みつば保育園	交通量の多い交差点部に防護柵が設置されていない。	防護柵の設置		岐阜県
377	市道82160号線	泉町河合815-3地先	みつば保育園	交差点進入時に減速する車両が少ない。	区画線、交差点表示		土岐市
378	市道82160号線	大富南交差点	みつば保育園	区画線が消えかけている。	区画線引き直し		土岐市
381	市道82112号線	泉町定林寺584-1地先	みやまえ保育園	交差点進入時に減速する車両が少ない。	区画線、交差点表示		土岐市
382	市道82117号線	泉町定林寺528-1地先	みやまえ保育園	幅員が狭い道路だがスピードを出す車両が多い。	減速表示		土岐市
383	(主)土岐可児線	泉町久尻952-2地先	久尻保育園	交通量の多い交差点部に防護柵が設置されていない。	防護柵の設置		岐阜県
384	市道80024号線	泉町久尻1264-17他	久尻保育園	カラー舗装が消えかけている。	カラー舗装補修		土岐市
385	市道82003号線	泉町久尻950-2地先	久尻保育園	幅員が狭く車両通行時、歩行者転落の恐れがある。	防護柵等の設置		土岐市
386	市道82003号線	泉町久尻950-2地先	久尻保育園	S字カーブの道路だがスピードを出す車両が多い。	警戒標識(S字)設置、減速表示		土岐市

【対策検討メンバー】保育園等施設、多治見土木事務所、多治見警察署、子育て支援課、土木課、建設総務課、生活環境課