


未就学児が日常的に移動する経路の要対策箇所（土岐津地区①） （道路管理者対応分）



【対策検討メンバー】


- ・ 保育園等施設
- ・ 多治見警察署
- ・ 子育て支援課
- ・ 土木課
- ・ 建設総務課
- ・ 生活環境課



花園あおぞら保育園

379
〈道路状況、危険内容等〉
・ 外側線狭く歩行者がはみ出す。
〈対策メニュー〉
・ 外側線の引き直し（対策済み）

未就学児が日常的に移動する経路の要対策箇所（土岐津地区②） （道路管理者対応分）



- 【対策検討メンバー】
- ・ 保育園等施設
 - ・ 多治見警察署
 - ・ 子育て支援課
 - ・ 土木課
 - ・ 建設総務課
 - ・ 生活環境課

未就学児が日常的に移動する経路の要対策箇所（妻木地区） （道路管理者対応分）




- 【対策検討メンバー】
- ・ 保育園等施設
 - ・ 多治見土木事務所
 - ・ 多治見警察署
 - ・ 子育て支援課
 - ・ 土木課
 - ・ 建設総務課
 - ・ 生活環境課

高井病院内保育所


380

380


- 〈道路状況、危険内容等〉
- ・ 交通量の多い交差点部に防護柵が設置されていない。
- 〈対策メニュー〉
- ・ ガードパイプの設置



未就学児が日常的に移動する経路の要対策箇所（泉地区①） （道路管理者対応分）



未就学児が日常的に移動する経路の要対策箇所（泉地区②） （道路管理者対応分）



未就学児が日常的に移動する経路の要対策箇所（泉地区③） （道路管理者対応分）

