

施設名： 土岐市文化会館
 建物概要： RC造・3F建
 施工時期： S46～47(1971～1972)

アスベスト含有建材として除去するもの

《アスベスト含有建材リスト》

| No. | 階数 | 位置番号 | 建屋名・室名 | 部位 | 材料名(机上) | 材料名(現地) | 分析結果 | 備考1 | 備考2 |
|-----|----|------|---------|--------|------------------|-----------|--------|-----------------------|---------------------|
| 1 | | | 外部 | 屋根 | | アスファルト防水 | 不検出 | | |
| 2 | | | | 屋根 | | シート防水 | みなし含有 | | 少量施工 |
| 3 | | | | 屋根 | | ウレタン防水 | みなし含有 | | 少量施工 |
| 4 | | | 外部 廊下 | 屋根 | | シート防水 | みなし含有 | | 少量施工 |
| 5 | | | | 笠木 | | 打放し+吹付 | - | 外壁に同じ | |
| 6 | | | | 外壁 | コンクリート打放し+シリコン塗装 | 打放し+吹付 | 不検出 | | |
| 7 | | | | 外壁 | | 打放し+リシン吹付 | 不検出 | | |
| 8 | | | | 塔屋外壁 | | 打放し+吹付 | 不検出 | | |
| 9 | | | 外部 | 軒天 | 太平版+セラスキ吹付 | ← | クリソイル | | |
| 10 | | | | 床 | 150角タイル貼 | ← | 不検出 | | |
| 11 | | | 外部 煙突 | 煙突内部 | | カポスタック | みなし含有 | | 含有の可能性が高い レベル2相当 |
| 12 | | | 外部 上屋 | 屋根 | | スレート | みなし含有 | | 含有の可能性が高い |
| 13 | | | 外部 機械室 | 屋根 | | 折版+断熱材 | みなし含有 | 屋根改修履歴あり、年代不明 | レベル2相当 |
| 14 | 1 | ①-1 | 展示室 | 天井 | PB+ミネラートン(岩綿吸音板) | ← 岩綿吸音板① | 不検出 | | |
| 15 | 1 | | 〃 | 天井 | | ← PB① | 不検出 | | |
| 16 | 1 | | 〃 | 天井 | | ← 岩綿吸音板② | 不検出 | | |
| 17 | 1 | | 〃 | 天井 | | ← PB② | 不検出 | | |
| 18 | 1 | | 〃 | 天井 | ボード+不燃クロス | ← | 不検出 | | |
| 19 | 1 | | 〃 | 壁 | モルタル金鍍+ゾラコート吹付 | ← ① | クリソイル | 柄違い | |
| 20 | 1 | | 〃 | 壁 | | ← ② | 不検出 | 柄違い | |
| 21 | 1 | | 〃 | 壁(展示内) | | 有孔ボード | 不検出 | | |
| 22 | 1 | | 〃 | 下がり壁 | ベニヤ下地+吹付 | ← | - | | |
| 23 | 1 | | 〃 | 巾木 | カイダーベースボード+接着剤 | ← | クリソイル | | |
| 24 | 1 | | 〃 | 床 | ソフトンタイル+接着剤 | Pタイル+接着剤 | クリソイル | | |
| 25 | 1 | ①-2 | 書庫1 | 天井 | PB+塗装 | ← | 不検出 | | |
| 26 | 1 | | 〃 | 壁 | モルタル金鍍VP | ← | - | | |
| 27 | 1 | | 〃 | 巾木 | モルタル金鍍VP | ← | - | | |
| 28 | 1 | | 〃 | 床 | Pタイル+接着剤 | ← | クリソイル | | |
| 29 | 1 | ①-3 | 書庫2 | 天井 | | 岩綿吸音板 | みなし非含有 | | 展示室と同材 |
| 30 | 1 | | 〃 | 天井 | | PB | みなし非含有 | | 展示室と同材 |
| 31 | 1 | | 〃 | 壁 | | ゾラコート吹付 | みなし含有 | | 展示室と同材 |
| 32 | 1 | | 〃 | 床 | | Pタイル+接着剤 | みなし含有 | | 展示室と同材 |
| 33 | 1 | ①-4 | 湯沸室 | 天井 | PB+EP塗装 | ← | 不検出 | | |
| 34 | 1 | | 〃 | 壁 | モルタル金鍍VP | ← | - | | |
| 35 | 1 | | 〃 | 壁 | 100角タイル+下地調整材 | ← | 不検出 | | |
| 36 | 1 | | 〃 | 巾木 | 木+OP塗装 | ← | - | | |
| 37 | 1 | | 〃 | 床 | ソフトンタイル+接着剤 | Pタイル+接着剤 | みなし含有 | | ロビーと同材 |
| 38 | 1 | ①-5 | 和室 | 天井 | 準不燃プリントボード竿縁天井 | ← | 不検出 | | |
| 39 | 1 | | 〃 | 壁 | 繊維壁 | ← | 不検出 | | |
| 40 | 1 | | 〃 | 巾木 | 木製巾木 | ← | - | | |
| 41 | 1 | | 〃 | 床 | 畳敷き | ← | - | | |
| 42 | 1 | | 〃 | 押入天井 | PB | 木板 | - | | |
| 43 | 1 | ①-6 | 事務所 | 天井 | PB+ミネラートン(岩綿吸音板) | ← 岩綿吸音板 | みなし非含有 | | 展示室と同材 |
| 44 | 1 | | 〃 | 天井 | | ← PB | みなし非含有 | | 展示室と同材 |
| 45 | 1 | | 〃 | 壁 | モルタル金鍍+ゾラコート吹付 | ← | みなし含有 | | 展示室と同材 |
| 46 | 1 | | 〃 | 巾木 | カイダーベースボード+接着剤 | 木 | - | | |
| 47 | 1 | | 〃 | 床 | ソフトンタイル+接着剤 | Pタイル+接着剤 | みなし含有 | | 展示室と同材 |
| 48 | 1 | ①-7 | 廊下1 | 天井 | PB+ミネラートン(岩綿吸音板) | ボード+クロス | 不検出 | | |
| 49 | 1 | | 〃 | 壁 | モルタル金鍍+ゾラコート吹付 | ← | みなし含有 | | 展示室と同材 |
| 50 | 1 | | 〃 | 巾木 | カイダーベースボード+接着剤 | ソフト巾木+接着剤 | - | 年代で対象外 (1960～1966) | |
| 51 | 1 | | 〃 | 床 | ソフトンタイル+接着剤 | Pタイル+接着剤 | みなし含有 | | 展示室と同材 |
| 52 | 1 | ①-8 | 廊下2、化粧室 | 天井 | PB+EP塗装 | ← | みなし含有 | | 少量施工 |
| 53 | 1 | | 〃 | 壁 | モルタル金鍍VP | ← | - | | |
| 54 | 1 | | 〃 | 巾木 | 木製巾木+OP塗装 | ← | - | | |
| 55 | 1 | | 〃 | 床 | C Fシート+接着剤 | 長尺シート+接着剤 | みなし含有 | | 少量施工 |
| 56 | 1 | ①-9 | WC1 | 天井 | PB+EP塗装 | ← | みなし含有 | 廊下2に同じ | |
| 57 | 1 | | 〃 | 壁 | 100角半磁器タイル+下地調整材 | ← | みなし含有 | | 少量施工 |

施設名： 土岐市文化会館
 建物概要： RC造・3F建
 施工時期： S46～47(1971～1972)

アスベスト含有建材として除去するもの

《アスベスト含有建材リスト》

| No. | 階数 | 位置番号 | 建屋名・室名 | 部位 | 材料名(机上) | 材料名(現地) | 分析結果 | 備考1 | 備考2 |
|-----|----|------|----------|-------------|------------------|---------------|-----------------|-----------|--------|
| 58 | 1 | | 〃 | 巾木 | タイル+下地調整材 | ← | みなし含有 | 便所 壁に同じ | |
| 59 | 1 | | 〃 | 床 | ラグランカラーモザイクタイル | モザイクタイル+下地調整材 | みなし含有 | | 少量施工 |
| 60 | 1 | ①-10 | ロビー | 天井 | PB+ゾノライト吹付 | ←(青) | ｸﾘｯﾀｲﾙ | | レベル1相当 |
| 61 | 1 | | 〃 | 天井 | 大平板+セラスキン吹付 | 吹付(黒) | ｸﾘｯﾀｲﾙ ｱﾓサイト | | |
| 62 | 1 | | 〃 | 壁 | 磁器小口タイル+下地調整材 | ← | 不検出 | | |
| 63 | 1 | | 〃 | 壁 | 二丁掛けタイル+下地調整材 | ← | ｸﾘｯﾀｲﾙ | | |
| 64 | 1 | | 〃 | 柱型・玄関壁 | コンクリート打放し | モルタル+塗装 | - | | |
| 65 | 1 | | 〃 | 床 | ソフトンタイル+接着剤 | Pタイル+接着剤 | ｸﾘｯﾀｲﾙ | | |
| 66 | 1 | | 〃 | 床 | | 長尺シート+接着剤 | 不検出 | | |
| 67 | 1 | | (ロビー東階段) | 天井 | モルタル金鏝+ゾラコート吹付 | ← | みなし含有 | | 展示室と同材 |
| 68 | 1 | | 〃 | 壁 | 磁器小口タイル+下地調整材 | ← | みなし非含有 | | ロビーと同材 |
| 69 | 1 | | 〃 | 壁 | モルタル金鏝+ゾラコート吹付 | ← | みなし含有 | 天井と同じ | |
| 70 | 1 | | 〃 | 巾木 | テラゾーブロック | ← | - | | |
| 71 | 1 | | 〃 | 床 | C Fシート+接着剤 | 長尺シート+接着剤 | ｸﾘｯﾀｲﾙ | | |
| 72 | 1 | ①-11 | ロビー西階段 | 天井 | モルタル刷毛引き+ゾノライト吹付 | ← | - | 分析・撤去済み | |
| 73 | 1 | | 〃 | 壁 | モルタル金鏝+ゾラコート吹付 | ← | みなし含有 | | 展示室と同材 |
| 74 | 1 | | 〃 | 壁 | | 木毛板 | - | | |
| 75 | 1 | | 〃 | 巾木 | カイダーベースボード+接着剤 | ← | みなし含有 | | 展示室と同材 |
| 76 | 1 | | 〃 | 床 | ソフトンタイル+接着剤 | 長尺シート+接着剤 | ｸﾘｯﾀｲﾙ | | |
| 77 | 1 | ①-12 | WC 2 | 天井 | PB+EP塗装 | ← | 不検出 | | |
| 78 | 1 | | WC 2 | 壁 | 100角半磁器タイル+下地調整材 | ← | 不検出 | | |
| 79 | 1 | | WC 2 | 巾木 | 100角半磁器タイル+下地調整材 | ← | みなし非含有 | 壁に同じ | |
| 80 | 1 | | WC 2 | 床 | 25角モザイクタイル+接着剤 | ← | 不検出 | | |
| 81 | 1 | ①-13 | 大ホール | 天井 | PB+ゾノライト吹付 | ← | - | 分析・撤去済み | |
| 82 | 1 | ①-13 | 大ホール | 鉄骨 | | ロックウール | 不検出 | | |
| 83 | 1 | | 〃 | 壁(ホール両側、背面) | ボード+ラフトン吹付 | ← | 検出済 | 分析・封じ込み済み | レベル1相当 |
| 84 | 1 | | 〃 | 壁 | 2丁掛けタイル+下地調整材 | ← | 不検出 | | |
| 85 | 1 | | 〃 | 壁 | フレキシブルボード | ← | ｸﾘｯﾀｲﾙ | | |
| 86 | 1 | | 〃 | 壁 | ベニヤつや消し | 有孔ボード | ｸﾘｯﾀｲﾙ ｱﾓサイト | | |
| 87 | 1 | | 〃 | 巾木 | 2丁掛けタイル+下地調整材 | | みなし非含有 | 壁に同じ | |
| 88 | 1 | | 〃 | 巾木 | カイダーベースボード+接着剤 | ← | みなし含有 | | 展示室と同材 |
| 89 | 1 | | 〃 | 巾木 | 木製巾木+OP塗装 | ← | - | | |
| 90 | 1 | | 〃 | 巾木 | コンクリート打放し | ← | - | | |
| 91 | 1 | | 〃 | 床(階段) | C Fシート+接着剤 | 長尺シート+接着剤 | みなし含有 | | 少量施工 |
| 92 | 1 | | 〃 | 床 | ナラフローリングブロック+接着剤 | ← | 不検出 | | |
| 93 | 1 | | (舞台) | 天井 | 鉄骨+OP塗装 | ALC | - | | |
| 94 | 1 | | 〃 | 壁 | モルタル金鏝VP | ← | - | | |
| 95 | 1 | | 〃 | 壁 | コンクリート打放し | ← | - | | |
| 96 | 1 | | 〃 | 巾木 | 木製巾木 | ← | - | | |
| 97 | 1 | | 〃 | 床 | ナラフローリングブロック+接着剤 | ← | 不検出 | | |
| 98 | 1 | ①-14 | 控室 | 天井 | モルタル金鏝VP | ← | - | | |
| 99 | 1 | | 〃 | 天井 | PB | ← | 不検出 | | |
| 100 | 1 | | 〃 | 壁 | モルタル金鏝VP | ← | - | | |
| 101 | 1 | | 〃 | 壁 | コンクリート打放し | 打放し+塗装 | - | | |
| 102 | 1 | | 〃 | 壁 | | ボード+塗装 | 不検出 | | |
| 103 | 1 | | 〃 | 巾木 | 木製巾木 | 打放し+塗装 | みなし非含有 | 壁に同じ | |
| 104 | 1 | | 〃 | 床 | ナラフローリングブロック+接着剤 | ← | みなし非含有 | 大ホールに同じ | |
| 105 | 1 | ①-15 | 楽屋 | 天井 | PB | ← | 不検出 | | |
| 106 | 1 | | 〃 | 壁 | モルタル金鏝VP | ← | - | | |
| 107 | 1 | | 〃 | 巾木 | 木製巾木+OP塗装 | ← | - | | |
| 108 | 1 | | 〃 | 床 | Pタイル+接着剤 | ← | みなし含有 | | ロビーと同材 |
| 109 | 1 | ①-16 | 大ホール裏通路 | 天井 | 木毛版+プラスター塗り | モルタル+塗装 | - | | |
| 110 | 1 | | 〃 | 壁 | モルタル金鏝VP | ← | - | | |
| 111 | 1 | | 〃 | 巾木 | 木製巾木+OP塗装 | ← | - | | |
| 112 | 1 | | 〃 | 床 | Pタイル+接着剤 | ← | みなし含有 | | ロビーと同材 |
| 113 | 1 | | パッケージ室 | 天井 | コンクリート打放し | ← | - | | |
| 114 | 1 | | 〃 | 壁 | コンクリート打放し | ← | - | | |
| 115 | 1 | | 〃 | 巾木 | コンクリート打放し | ← | - | | |

施設名： 土岐市文化会館
 建物概要： RC造・3F建
 施工時期： S46～47(1971～1972)

アスベスト含有建材として除去するもの

《アスベスト含有建材リスト》

| No. | 階数 | 位置番号 | 建屋名・室名 | 部位 | 材料名(机上) | 材料名(現地) | 分析結果 | 備考1 | 備考2 |
|-----|----|------|-------------|---------|------------------|-----------|--------|------------------------------|--------|
| 116 | 1 | | 〃 | 床 | モルタル金鍍 | ← | - | | |
| 117 | 1 | | ロビー西側階段下物入 | 天井 | モルタル金鍍 | | - | | |
| 118 | 1 | | 〃 | 壁 | モルタル金鍍 | | - | | |
| 119 | 1 | | 〃 | 巾木 | モルタル金鍍 | | - | | |
| 120 | 1 | | 〃 | 床 | モルタル金鍍 | | - | | |
| 121 | 1 | | 電気室 | 天井 | コンクリート打放し | | - | | |
| 122 | 1 | | 〃 | 壁 | セメント化学防水金鍍 | | みなし非含有 | 床に同じ想定 | |
| 123 | 1 | | 〃 | 巾木 | セメント化学防水金鍍 | | みなし非含有 | 床に同じ想定 | |
| 124 | 1 | | 〃 | 床 | セメント化学防水金鍍 | | 不検出 | | |
| 125 | 1 | | 倉庫 | 天井 | コンクリート打放し | | - | | |
| 126 | 1 | | 〃 | 壁 | コンクリート打放し | | - | | |
| 127 | 1 | | 〃 | 巾木 | モルタル金鍍 | | - | | |
| 128 | 1 | | 〃 | 床 | モルタル金鍍 | | - | | |
| 129 | 1 | | 便所 | 天井 | PB | | みなし含有 | | 少量施工 |
| 130 | 1 | | 〃 | 壁 | 100角半磁器タイル+下地調整材 | | みなし含有 | | 少量施工 |
| 131 | 1 | | 〃 | 巾木 | 100角半磁器タイル+下地調整材 | | みなし含有 | 壁に同じ想定 | |
| 132 | 1 | | 〃 | 床 | 25角モザイクタイル+接着剤 | | みなし含有 | | 少量施工 |
| 133 | 1 | | 舞台下椅子収納スペース | 巾木 | モルタル金鍍+EP塗装 | | - | | |
| 134 | 1 | | 〃 | 床 | モルタル金鍍 | | - | | |
| 135 | 2 | ②-1 | 大会議室 | 天井 | PB+ゾノライト吹付 | | - | 分析・撤去済み | |
| 136 | 2 | | 〃 | | | ジブトーン | - | 2006年に改修で使用のため対象外(1970～1986) | |
| 137 | 2 | | 〃 | 壁 | モルタル金鍍+難燃クロス | ← | 不検出 | | |
| 138 | 2 | | 〃 | 巾木 | 練付合板 | 木 | - | | |
| 139 | 2 | | 〃 | 床 | ソフトンタイル+接着剤 | Pタイル+接着剤 | ｸﾘｯﾀｲﾙ | | |
| 140 | 2 | ②-2 | 小会議室 | 天井 | ボード+難燃クロス | ← | ｸﾘｯﾀｲﾙ | | |
| 141 | 2 | | 〃 | 壁 | モルタル金鍍+難燃クロス | ← | 不検出 | | |
| 142 | 2 | | 〃 | 巾木 | 練付合板 | 木 | - | | |
| 143 | 2 | | 〃 | 床 | ソフトンタイル+接着剤 | Pタイル+接着剤① | ｸﾘｯﾀｲﾙ | 色違い | |
| 144 | 2 | | 〃 | | | Pタイル+接着剤② | ｸﾘｯﾀｲﾙ | 色違い | |
| 145 | 2 | | 〃 | | | Pタイル+接着剤③ | ｸﾘｯﾀｲﾙ | 色違い | |
| 146 | 2 | ②-3 | 郷土資料室 | 天井 | ジブトーン | 岩綿吸音板 | みなし非含有 | | 展示室と同材 |
| 147 | 2 | | 〃 | 天井 | | PB | みなし非含有 | | 展示室と同材 |
| 148 | 2 | | 〃 | 天井(展示内) | | 木目調ボード | 不検出 | | |
| 149 | 2 | | 〃 | 壁(展示内) | モルタル金鍍 | ボード+吹付 | ｸﾘｯﾀｲﾙ | | |
| 150 | 2 | | 〃 | 壁 | | ガス | 不検出 | | |
| 151 | 2 | | 〃 | 巾木 | カイダーベースボード+接着剤 | ← | 不検出 | | |
| 152 | 2 | | 〃 | 床 | ソフトンタイル+接着剤 | Pタイル+接着剤 | みなし含有 | | ロビーと同材 |
| 153 | 2 | ②-4 | 倉庫(資料) | 天井 | PB+EP塗装 | ← | 不検出 | | |
| 154 | 2 | | 〃 | 壁 | モルタル金鍍VP | ← | - | | |
| 155 | 2 | | 〃 | 巾木 | モルタル金鍍VP | ← | - | 壁に同じ | |
| 156 | 2 | | 〃 | 床 | Pタイル+接着剤 | ← | みなし含有 | | ロビーと同材 |
| 157 | 2 | ②-5 | WC | 天井 | PB+EP塗装 | ← | 不検出 | | |
| 158 | 2 | | 〃 | 壁 | 100角半磁器タイル+下地調整材 | ← | 不検出 | | |
| 159 | 2 | | 〃 | 巾木 | 100角半磁器タイル+下地調整材 | ← | みなし非含有 | 壁に同じ | |
| 160 | 2 | | 〃 | 床 | 25角モザイクタイル+接着剤 | ← | 不検出 | | |
| 161 | 2 | ②-6 | 化粧室 | 天井 | PB+ミネラートン(岩綿吸音板) | 岩綿吸音板 | みなし非含有 | | 展示室と同材 |
| 162 | 2 | | 〃 | | | PB | みなし非含有 | | 展示室と同材 |
| 163 | 2 | | 〃 | 壁 | モルタル金鍍VP | モルタル | - | | |
| 164 | 2 | | 〃 | 壁 | モルタル金鍍VP+ゾラコート吹付 | ← | 不検出 | | |
| 165 | 2 | | 〃 | 壁 | 100角半磁器タイル+下地調整材 | ← | 不検出 | | |
| 166 | 2 | | 〃 | 巾木 | カイダーベースボード+接着剤 | ← | 不検出 | | |
| 167 | 2 | | 〃 | 床 | ソフトンタイル+接着剤 | Pタイル+接着剤 | みなし含有 | | 展示室と同材 |
| 168 | 2 | ②-7 | 湯沸室 | 天井 | PB+EP塗装 | ← | 不検出 | | |
| 169 | 2 | | 〃 | 壁 | 100角半磁器タイル+下地調整材 | ← | 不検出 | | |
| 170 | 2 | | 〃 | 巾木 | 100角半磁器タイル+下地調整材 | ← | みなし非含有 | 壁に同じ | |
| 171 | 2 | | 〃 | 床 | ソフトンタイル+接着剤 | Pタイル+接着剤 | みなし含有 | | ロビーと同材 |
| 172 | 2 | ②-8 | パッケージ室 | 天井 | コンクリート打放し | 木毛板 | - | | |

施設名： 土岐市文化会館
 建物概要： RC造・3F建
 施工時期： S46～47(1971～1972)

アスベスト含有建材として除去するもの

《アスベスト含有建材リスト》

| No. | 階数 | 位置番号 | 建屋名・室名 | 部位 | 材料名(机上) | 材料名(現地) | 分析結果 | 備考1 | 備考2 |
|-----|----|------|-----------|----|-------------------|-------------|--------|-----------------------|--------|
| 173 | 2 | | 〃 | 壁 | コンクリート打放し | ← | - | | |
| 174 | 2 | | 〃 | 壁 | C B化粧積み | ← | - | | |
| 175 | 2 | | 〃 | 巾木 | セメント化学防水金鍍 | ← | みなし非含有 | 床に同じ | |
| 176 | 2 | | 〃 | 床 | セメント化学防水金鍍 | ← | 不検出 | | |
| 177 | 2 | ②-9 | ホワイエ | 天井 | PB+ゾノライト吹付 | ← | ｸﾘﾀｲﾙ | ← | レベル1相当 |
| 178 | 2 | | 〃 | 天井 | PB+ミネラートン(岩綿吸音板) | ← 岩綿吸音板 | みなし非含有 | | 展示室と同材 |
| 179 | 2 | | 〃 | 天井 | | ← PB | みなし非含有 | | 展示室と同材 |
| 180 | 2 | | 〃 | 壁 | 2丁掛けタイル+下地調整材 | ← | ｸﾘﾀｲﾙ | | |
| 181 | 2 | | 〃 | 壁 | コンクリート打放し | ← | - | | |
| 182 | 2 | | 〃 | 巾木 | 2丁掛けタイル+下地調整材 | | みなし含有 | 壁に同じ | |
| 183 | 2 | | 〃 | 巾木 | ゾラコート吹付 | | みなし含有 | | 展示室と同材 |
| 184 | 2 | | 〃 | 巾木 | カイダーベースボード+接着剤 | | みなし含有 | | 展示室と同材 |
| 185 | 2 | | 〃 | 床 | ソフトンタイル+接着剤 | Pタイル+接着剤 | みなし含有 | | 展示室と同材 |
| 186 | 2 | ②-10 | ホワイエ(資料室) | 天井 | PB+ゾノライト吹付 | ← | ｸﾘﾀｲﾙ | ← | レベル1相当 |
| 187 | 2 | | 〃 | 天井 | | 岩綿吸音板 | みなし非含有 | | 展示室と同材 |
| 188 | 2 | | 〃 | 天井 | | PB | みなし非含有 | | 展示室と同材 |
| 189 | 2 | | 〃 | 壁 | | 塗装 | - | | |
| 190 | 2 | | 〃 | 巾木 | | ソフト巾木+接着剤 | - | 年代で対象外 (1960～1966) | |
| 191 | 2 | | 〃 | 床 | | Pタイル+接着剤 | みなし含有 | ホワイエ床に同じ | |
| 192 | 2 | ②-11 | 空調器室 | 天井 | コンクリート打放し | ← | - | | |
| 193 | 2 | | 〃 | 壁 | コンクリート打放し | ← | - | | |
| 194 | 2 | | 〃 | 巾木 | セメント化学防水金鍍 | ← | みなし含有 | 床に同じ | |
| 195 | 2 | | 〃 | 床 | セメント化学防水金鍍 | ← | みなし含有 | | 少量施工 |
| 196 | 2 | ②-12 | 照明室 | 天井 | コンクリート打放し+ゾノライト吹付 | ← | - | 分析・撤去済み | |
| 197 | 2 | | 〃 | 壁 | モルタル金鍍VP | ← | - | | |
| 198 | 2 | | 〃 | 巾木 | 木製巾木+OP塗装 | ← | - | | |
| 199 | 2 | | 〃 | 床 | モルタル金鍍 | ← (カーペットあり) | - | | |
| 200 | 2 | | 東階段 | 天井 | | モルタル+塗装 | - | | |
| 201 | 2 | | 〃 | 壁 | | モルタル+塗装 | - | | |
| 202 | 2 | | 〃 | 床 | | 長尺シート+接着剤 | ｸﾘﾀｲﾙ | | |
| 203 | 3 | ③-1 | 複写室 | 天井 | モルタル金鍍VP | ボード+塗装 | 不検出 | | |
| 204 | 3 | | 〃 | 壁 | モルタル金鍍VP | ← | - | | |
| 205 | 3 | | 〃 | 巾木 | モルタル金鍍 | モルタル金鍍VP | - | 壁に同じ | |
| 206 | 3 | | 〃 | 床 | モルタル金鍍 | 塗床 | 不検出 | | |
| 207 | 3 | ③-2 | 通路 | 天井 | 木毛版+モルタルVP | モルタル+塗装 | - | | |
| 208 | 3 | | 〃 | 壁 | モルタル金鍍VP | ← | - | | |
| 209 | 3 | | 〃 | 壁 | | EP塗装 | - | | |
| 210 | 3 | | 〃 | 巾木 | モルタル金鍍VP | ← | - | | |
| 211 | 3 | | 〃 | 床 | モルタル金鍍 | 塗床 | みなし非含有 | 複写室床に同じ | |

施設名： 土岐市歴史民俗資料館
 建物概要： RC造・平屋建
 施工時期： S53～54(1978～1979)

アスベスト含有建材として除去するもの

《アスベスト含有建材リスト》

| No. | 階数 | 位置番号 | 建屋名・室名 | 部位 | 材料名(机上) | 材料名(現地) | 分析結果 | 備考1 | 備考2 |
|-----|----|------|--------|--------------------|------------------|-----------|--------|-----|-----|
| 1 | | | 外部 | 屋根 | 45勾配日本瓦 | ← | - | | |
| 2 | | | 外部 | 外壁 | ALC版+リシン吹付 | ← | 不検出 | | |
| 3 | | | 外部 | 軒天 | | 吹付 | 不検出 | | |
| 4 | | | 外部 | 巾木 | コンクリート打放し | ← | - | | |
| 5 | | | 外部 玄関 | 外壁 | 煉瓦タイル貼+下地調整材 | ← | 不検出 | | |
| 6 | | | 外部 玄関 | 床 | 100角タイル貼+下地調整材 | ← | 不検出 | | |
| 7 | 1 | ① | ホール | 天井 | PB+ミネラートン(岩綿吸音板) | ← 岩綿吸音板① | 不検出 | | |
| 8 | 1 | | 〃 | 天井 | | ← PB① | 不検出 | | |
| 9 | 1 | | 〃 | 天井 | | ← 岩綿吸音板② | 不検出 | | |
| 10 | 1 | | 〃 | 天井 | | ← PB② | 不検出 | | |
| 11 | 1 | | 〃 | 壁 | ラスモルタル+タイル貼り | ← | 不検出 | | |
| 12 | 1 | | 〃 | 壁 | 煉瓦タイル貼+下地調整材 | ← | 不検出 | | |
| 13 | 1 | | 〃 | 床 | モルタル金鋳+長尺シート+接着剤 | ← | クリソタイル | | |
| 14 | 1 | ② | 展示場 | 天井 CH4950 以上 | PB+吹付タイル | ← | みなし含有 | | |
| 15 | 1 | | 〃 | 天井 CH4950 未満 | ボード+不燃クロス | 岩綿吸音板 | みなし含有 | | |
| 16 | 1 | | 〃 | 天井 CH4950 未満 | | PB | みなし含有 | | |
| 17 | 1 | | 〃 | 壁(展示 内) | | ボード+クロス | 不検出 | | |
| 18 | 1 | | 〃 | 巾木 | 集成材 | ← | - | | |
| 19 | 1 | | 〃 | 床 | Pタイル+接着剤 | 長尺シート+接着剤 | クリソタイル | | |
| 20 | 1 | | 空調室 | 天井 | PB+EP塗装 | グラスウール | - | | |
| 21 | 1 | | 〃 | 壁 | PB 2重貼 | グラスウール | - | | |
| 22 | 1 | | 〃 | 床 | モルタル金鋳 | ← | - | | |